

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020191

N/REF : 14/01/2022 15H31 C:025241 I:31047
V/REF : 22006836
V/Email reçu le Vendredi 14/01/2022 à 15H31

ALPES ISERE HABITAT
Ag. Saint Martin d'Herès PG1
Code Service : COMPTABILITE
5 Rue Albert Samain
38400 SAINT MARTIN D'HERES

V/REF.IMM. G05816
IMMEUBLE : LE CYRANO
RUE EDMOND ROSTAND
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 15 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 10

LOCALISATION : ALLEE N15 ROSTAND - 3E ETG - MR KHEMIRI RACHID 06 10 03 44 86
LOGEMENT DU DESSUS MME ARBI 07 82 07 28 16 / 09 86 37 29 33

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE PLAFOND DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. O. BUI VAN NGUU

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 14/01/2022 A 16H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.KHEMIRI AU 3EME ETAGE
TRACE D'HUMIDITE AU PLAFOND DE LA CUISINE : 90% D'HUMIDITE

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ARBI AU 4EME ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
PAS DE FUITE APPARENTE SOUS EVIER
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE : RIEN A SIGNALER
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE : NON REALISEE - LA VANNE NE FERME PAS

PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA VANNE EAU CHAUDE DU LOGEMENT ET LA MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE

PAS D'ACCES EN CAVE POUR REPERAGE VANNE GENERALE DU BATIMENT

LE 17/01/2022 : POSE AFFICHAGE COUPURE D'EAU POUR LE 19/01 A PARTIR DE 8H30

LE 19/01/2022 A 8H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ARBI AU 4EME ETAGE
COUPURE D'EAU CHAUDE DU BATIMENT PAR LA CCIAG
DEPOSE ET REMPLACEMENT DE LA VANNE D'ARRET D'EAU CHAUDE DU LOGEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU CHAUDE DU LOGEMENT

PAS DE FUITE CONSTATEE
REPLI CHANTIER

LE 14/02/2022 A 13H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ARBI ET AU NIVEAU DU PALIER DU
4EME ETAGE
MISE EN EPREUVE DU RESEAU EAU FROIDE DEPUIS LE PLACARD SUR LE PALIER
DEPUIS LE COMPTEUR EAU FROIDE DU LOGEMENT DE MME ARBI
PRESSION STABLE SUR LE RESEAU
CONTROLE DU LOGEMENT
MEUBLE EVIER CUISINE HORS SERVICE
CONSTAT : FUITE D'EAU AU NIVEAU DU VIDAGE EVIER DOUBLE BAC
POSE DE 3 JOINTS
CONTROLE DE L'ETANCHEITE OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 15/02/22 a 16H30 M. O. BUI VAN NGUU
MB LGESTION Email envoyé le 17/01/22 a 10H04 M. O. BUI VAN NGUU

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB44-FP.Robinet Alim.	2	55,63	55,63
1,00	ENTPLOMB34-Réfection joint silicone	5	50,47	50,47
TOTAL H.T.				234,88
T.V.A. a 10,00%				23,48
TOTAL T.T.C.En EURO				258,36

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

