

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020274

N/REF : 5/01/2022 8H42 C:025567 I:31535
V/REF : 22005558
V/Email reçu le Mercredi 05/01/2022 à 8H42

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00565
IMMEUBLE : J. MOULIN COLLECTIF
J-B CLEMENT/GENERAL DE GAULLE/
LOUISE MICHEL
38800 LE PONT DE CLAIX

Fontaine, le 24 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 13
LOCALISATION : ALLEE N18 J.B CLEMENT - LOGT N5 DE MME AZOUL AU 1ER - 07 83 16 92 31
MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT, SOUS L'EVIER
CUISINE
Donneur d'ordre : Mr M EL AYADI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/02/2022 A 14H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 5 DE MME AZOUL AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE ET LOCALISATION
FUITE SUR LE VIDAGE EVIER
LE PANIER DE VIDAGE EST VISSE DE TRAVERS
REMISE EN PLACE DU VIDAGE
CONTROLE ETANCHEITE

OBSERVATIONS : LC AB EMAIL en CC le 24/02/22 a 09H02 veronique.deloche@alpeshabi
LC AB Email envoyé le 24/02/22 a 09H02 M. S BELLET (AB)
AH LCOMPTER Email envoyé le 22/02/22 a 17H56 Mr M EL AYADI
AH LGESTION Email envoyé le 04/02/22 a 16H29 Mr M EL AYADI
PREVOIR REMPLACEMENT DU MITIGEUR EVIER DEFECTUEUX ET REFIXATION DE
L'EVIER AU MUR
NOUS ATTENDONS VOTRE ACCORD POUR CES TRAVAUX

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020274

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	ENTPLOMB01-Ff	Rech./Répar.fuite PV	2	128,78
				128,78
		TOTAL H.T.		128,78
		T.V.A. a 10,00%		12,87
		TOTAL T.T.C.En EURO		141,65

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN