

FACTURE N° 4030126

N/REF : 11/03/2024 9H19 C:000253 I:01601
V/REF : 030629024031101
V/Email reçu le Lundi 11/03/2024 à 9H19

SDC '6 pl des Jacobins'
C/O COGESTRIM
17 RUE DU BAT D'ARGENT
69001 LYON

IMMEUBLE : JACOBINS
6 PLACE DES JACOBINS
69002 LYON

Saint Priest, le 29 Mars 2024

ADRESSE : ALLEE N 6 (JACOBINS) GARDIEN M RIBEIRO 06 63939255
M CONVERT 11EME ETAGE 06 08249858

Motif de la demande : DEMANDE DE PASSAGE CAMERA SUITE A UNE FUITE DANS LE LOCAL POUBELLE QUI PROVIENDRAIT DE LA GRILLE D'AERATION

Donneur d'ordre : Mme C. FABRE

LE 12/03/2024
SUITE AU PASSAGE CAMERA DANS LE TUYAU D'AERATION ET D'EVACUATION
NOUS PRECONISONS LA REALISATION D'UN CURAGE DE LA CANALISATION DES
SALLE DE BAIN A PARTIR DU LOCAL POUBELLES - LA CANALISATION DOIT ETRE
EN CHARGE

LE 21/03/2024
IMPOSSIBLE DE FAIRE LE CURAGE EN PASSANT PAR EN BAS
IL FAUT PASSER PAR LE 11EME ETAGE - AFFICHAGE A ETE FAIT AFIN DE
PREVENIR LES RESIDENTS

LE 25/03/2024
CURAGE PAR PROCEDE HYDRAULIQUE DE LA CANALISATION EU A PARTIR DU TOIT
CONTROLE ECOULEMENT ET INSPECTION CAMERA - RAS
LE PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN DU 3 EME EST TACHE.
LA SALLE DE BAIN DU 4 EME ETAGE A ETE REFAITE - VOIR SI IL N'Y A PAS
DE PROBLEME D'ETANCHEITE
L'OCCUPANT DU 4 EME ETAGE NOUS A INDIQUE QU'UNE EXPERTISE SERA REALISEE
LORS DU PASSAGE CAMERA NOUS AVONS CONTASTE QU'IL Y A AVAIT UNE 2 EME
GAINE TECHNIQUE UNIQUEMENT POUR L'AERATION - LA CAMERA D'INSPECTION NE
POUVAIT ALLER PLUS LOIN CAR ELLE EST BETONNEE A 20 CM, AUCUNE
INFILTRATION D'EAU.

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 à 11H12 Mme C. FABRE
CB LGESTION Email envoyé le 13/03/24 à 17H40 Mme C. FABRE
SOUHAITEZ-VOUS UN DEVIS OU UNE INTERVENTION ?

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,05	26,05
3,25	H(s)Tech.Insp.caméra/Dépl.Le 12/03/2024	1	77,42	251,61
4,00	H(s)Equipe Camion 19T/Dépl.Le 25/03/2024	7	174,96	699,84
1,00	Augmentation cout carburant véh.curage	7	9,11	9,11
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	7	2,99	2,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre Caméra d'inspection	7		Pour mémoire
TOTAL H.T.				989,60
T.V.A. a 10,00%				98,96
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>1088,56</u>

Valeur en votre règlement au 30 Avril 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN