

FACTURE N° 4040093

N/REF : 18/04/2024 15H56 C:000077 I:00461
V/REF : OSTW3418
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 a 15H56

REGIE GALYO

**4 RUE DE LA CHARITE
69002 LYON**

IMMEUBLE : PARC ST IRENEE
44 B/48 B RUE CDT CHARCOT
69005 LYON

Saint Priest, le 22 Avril 2024

ADRESSE : ALLEE 44 (CHARCOT) M LIOTARD 06 03707793

Motif de la demande : INTERVENIR URGEMMENT POUR UNE FUITE SUR LA BOUCLE EAU CHAUDE ALLÉE 44 BIS.

Donneur d'ordre : Mme M. POUGET

LE 19/04/2024
BUREAUX D'EXPERTISE COMPTABLE
REPARATION DE LA FUITE AVANT COMPTEUR SUR L'ALIMENTATION D'EAU FROIDE
PAR REMPLACEMENT D'UN JOINT DIAMETRE 20/27 DEFECTUEUX.
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

COMMENTAIRES : CB LCOMPTER Email envoyé le 22/04/24 a 12H06 Mme M. POUGET

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge	1	26,05	26,05
2,00	H(s) Ouv.Plomberie/Déplac.Le 19/04/2024	1	77,43	154,86
1,00	Augmentation cout carburant véh.léger	1	2,99	2,99
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Joint(s) fibre 20/27	1	1,93	1,93
TOTAL H.T.				185,83
T.V.A. a 10,00%				18,58
TOTAL T.T.C.En EURO				204,41

Valeur en votre reglement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Contact SOLYDEC

De: Ne pas répondre – Galyo <nepasrepondre@galyo.fr>
Envoyé: jeudi 18 avril 2024 15:56
À: Contact SOLYDEC
Objet: Immeuble 9210 - Ordre de Service n°OSTW3418 - SDC LE PARC ST IRENEE
Pièces jointes: Attestation_Tva_OSTW3418.pdf

GALYO

4 Rue de la Charité

69002 LYON



Bonjour,

Merci de bien vouloir exécuter l'Ordre de Service détaillé ci-dessous.

Pour répondre, cliquer sur le lien suivant : [Ordre de service](#) **Mot de passe : 0337**
Pour plus de rapidité, merci d'utiliser ce même lien pour nous transmettre votre future facture.

Date limite de réponse : 23/04/2024

Vous en souhaitant bonne réception.

Ordre de Service N/Réf : OSTW3418 du 18/04/2024

Affaire suivie par : Mélissa POUGET
Email : mpouget@galyo.fr
Tél : 0472771584 /

Description des travaux à effectuer :

9210 - URGENT- fuite boucle eau chaude

Bonjour,

pouvez-vous intervenir urgemment pour une fuite sur la boucle eau chaude allée 44 bis.

Contact Monsieur LIOTARD :06.03.70.77.93.

Immeuble concerné :

SDC LE PARC ST IRENEE
44 BIS/48 BIS RUE CDT CHARCOT
69005 LYON
Digicode - 44 BIS/48 BIS RUE CDT CHARCOT : non renseigné

RÉFÉRENCE À RAPPELER IMPERATIVEMENT SUR VOTRE FACTURE : OSTW3418

Pour le Cabinet GALYO,
Mélissa POUGET

Vos travaux seront réalisés en respect des règles de l'art ainsi que de toutes les dispositions applicables du Code de la Santé Publique et du Code du Travail. Toute sous-traitance est interdite. Votre facture sera établie au nom de notre mandataire renseigné ci-dessus, domicilié en notre Cabinet. Elle fera apparaître la décomposition en prix unitaires des différentes fournitures, la main d'œuvre et les frais de déplacement.