



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060021

N/REF : 28/05/2024 11H11 C:001001 I:00660

V/Email reçu le Mardi 28/05/2024 a 11H11

SDC "PAPACINO"

C/o FIT IMMOBILIER

1 av de la Lanternede Provence
06000 NICE

IMMEUBLE : PAPACINO
4 QUAI PAPACINO
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 03 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 5EME ÉTAGE MME SURKOVA : 07.89.05.55.35 / M. LARREDE : 07.68.93.65.93

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE ENTRE 2 APPARTEMENTS AU 5EME ÉTAGE
MUR FORTEMENT IMBIBÉ D'EAU AU NIVEAU DE LA CANALISATION D'EAU CHAUDE DU
CUMULUS ENCASTRÉE DANS LE MUR MITOYEN.

Donneur d'ordre : M. M. CANCELLARA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 28/05/2024 A 16H00

APRES RECHERCHES LA FUITE SE SITUE DANS L'APPARTEMENT DE M. LARREDE.
DÉMOLITION DU MUR / DÉPOSE CARRELAGE POUR MISE A NU RÉSEAU. FUITE D'EAU
SUR ALIMENTATION EAU CHAUDE SANITAIRE EN CUIVRE DN 12. REPRISE
ALIMENTATION CUIVRE + POSE FLEXIBLE 3/8. REMISE EN EAU TOUT FONCTIONNE.
TRAVAUX SANS EMBELLISSEMENT (CARRELAGE CONSERVÉ A REPOSER QUAND LE MUR
AURA SÉCHÉ).

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 29/05/24 a 09H54 M. M. CANCELLARA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060021

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 28/05	1	72,08		198,22
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT		
1,00	Fournitures diverses plomberie	1	25,00		25,00
TOTAL H.T.					223,22
T.V.A. a 20,00%					44,64
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>267,86</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060021