



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060129

N/REF : 3/06/2024 9H31 C:001001 I:02747

V/Email reçu le Lundi 03/06/2024 a 9H31

FIT IMMOBILIER

**1 AV DE LA LANTERNE
06200 NICE**

IMMEUBLE : WEST PARC
42 AV SIMONE VEIL
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 07 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : F1 N°33 - MME LUBIN : 07.68.96.55.95
F1 N°43 - M.AVELLANEDA : 06.20.76.52.22

MOTIF : FUITE D'EAU SUR LE PLAFOND DE LA SALLE DE BAIN

Donneur d'ordre : M. M. CANCELLARA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 05/06/2024 A 15H15

RECHERCHE DE FUITE : INSPECTION APPARTEMENT 33 DÉGÂT DES EAUX AU PLAFOND TACHE D'HUMIDITÉ SALLE DE BAIN. INSPECTION APPARTEMENT 43, DÉPOSE TRAPPE DE VISITE CARRELAGE, INSPECTION SOUS BAIGNOIRE FUITE D'EAUX DÉTECTÉE (JOINT PÉRIPHÉRIQUE SILICONE) + BONDE DE DOUCHE MAL FIXÉE (ELLE BOUCHE, PLASTIQUE MAUVAISE QUALITÉ) + TROU DE VISSE PAS REBOUCHÉ. PRÉCONISATION: REPRISE JOINT SILICONE + POSE SILICONE SUR TROU DE VISE + REMPLACEMENT VIDAGE BAIGNOIRE COMPLETE.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 05/06/24 a 16H01 M. M. CANCELLARA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...). La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire). Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060129

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,25	H.Ouvrier	Qualifié	Plomberie le 05/06	1	72,08	162,18
TOTAL H.T.						162,18
T.V.A. a 20,00%						32,43
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>194,61</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN