



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060243

N/REF : 14/06/2024 15H39 C:000023 I:02814

V/Email reçu le Vendredi 14/06/2024 a 15H39

**SDC 65 PESSICART
C/o CBT CENTRAL GESTION
24 AVE GEORGES CLEMENCEAU
BP 1611
06000 NICE**

IMMEUBLE : SDC 65 PESSICART
65 AV DE PESSICART
06100 NICE

Saint-Jeannet, le 24 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 2EME MME.DEFORGE - 06.10.46.86.40.
3EME MME.STRELKOVA : 06.12.06.97.10
1EME MME THEUVENIN : 06.77.37.03.34

MOTIF : SUITE INONDATION : PASSAGE DE FLUORÉCINE.
VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DE FUITE DU BAT B VERS LE BAT A :
A PARTIR DU REGARD D'ÉGOUT EN HAUT BÂT B EN VÉRIFIANT SI CASSURE
POSSIBLE EN SOUS SOL DE L'ÉGOUT A MI PENTE, FAIT SORTIR DE L'EAU DEVANT
LA PORTE DE MME DEFORGE BÂT A
2- A PARTIR DE LA SALLE DE BAIN DE MME STRELKOVA (SUSPICION DE FUITE
SOUS JACENTE) AVEC VÉRIFIANT SI UN PASSAGE POSSIBLE SOUS DALLE ET TALUS
POURRAIT ÉGALEMENT DÉBOUCHER, HORS CANALISATION, DEVANT LA PORTE DE MME
DEFORGE, AVEC EFFET D'INFILTRATION DANS LES 2 APPARTEMENTS
(DEFORGE/THEUVENIN).

Donneur d'ordre : M. E. HANOUNE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de
l'immeuble.

LE 19/06/2024 A 13H00

TEST FLUO, FUITE DU COLLECTEUR GÉNÉRAL CÉRAMIQUE A PLUSIEURS ENDROITS
DANS LES ESCALIERS ET SUR LA PARTIE HORIZONTALE ENTRE LES REGARDS DU
BÂTIMENT B. PRÉSENCE DE CAILLOUX DANS LE COLLECTEUR AU NIVEAU DE
L'APPARTEMENT DE MME DEFORGES. MME STRÉCOLVA DEMANDE UN DEVIS POUR LA
REPRISE DU COLLECTEUR PVC SORTIE DE MUR DE L'APPARTEMENT.
DÉGORGEMENT HP CAR LE COLLECTEUR ÉTAIT BOUCHÉ. EXTARCTION CAILLOUX ET
LINGETTES. IL Y A CERTAINEMENT UNE CASSE A CET ENDROIT LA, DEVANT LA
PORTE DE MME DEFORGE. LES TROIS REGARDS NE SONT PAS ÉTANCHES.

NOUS VOUS TRANSMETTONS UN DEVIS POUR LA REPRISE DU COLLECTEUR.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 a 10H19 M. E. HANOUNE



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060243

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 20/06	1	72,08		216,24
3,00	H(s)2ème personnel	2	47,36		142,08
TOTAL H.T.					358,32
T.V.A. a 10,00%					35,83
TOTAL T.T.C.En EURO					394,15

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060243

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN