



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060245

N/REF : 13/05/2024 11H55 C:000219 I:01613
V/REF : 20240513004696/LBR
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 11H55

SDC 'BLUE LINE'
C/O CDS GESTION
51 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE

IMMEUBLE : BLUE LINE
67 AVENUE ESTIENNE D'ORVES
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 24 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 4EME ÉTAGE : M CARAMELLINO : 06.10.93.74.71(CLE AVEC M.DELVECCHIO)
5EME ÉTAGE : MR FELLAH : 07.68.48.63.85
5EME ÉTAGE : MME BLIN : 06.81.68.83.07 OU M.PARADIS : 06.78.58.72.58

MOTIF : RDF PLAFOND CHEZ MR CAMELLINO

Donneur d'ordre : _ Laure BRUNCHER

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 24/05/2024 A 09H00
RECHERCHE DE FUITE A PARTIR DE L'APPARTEMENT MONSIEUR FELLAH 5E ÉTAGE
RAS. MME BLIN 5EME ÉTAGE, ABSENTE CE JOUR. RDV A REPRENDRE.

LE 19/06/2024 A 09H00
APPARTEMENT BLIND PARADIS, FUITE SUR JOINT PÉRIPHÉRIQUE BAIGNOIRE +
FAIENCE ET IDEM DANS CABINE DE DOUCHE CHAMBRE. APPARTEMENT FELLAH, FUITE
SUR JOINT PÉRIPHÉRIQUE CABINE DE DOUCHE. PRÉCONISATION :
REPRENDRE LES JOINTS DE LA DOUCHE A L'IDENTIQUE.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 20/06/24 a 10H32 _ Laure BRUNCHER

CH LCOMPTER Email envoyé le 24/05/24 a 16H31 M. F. GILLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060245

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 24/05	1	72,08		108,12
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	le 19/06	3	72,08		162,18
TOTAL H.T.						270,30
T.V.A. a 10,00%						27,03
TOTAL T.T.C.En EURO						297,33

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4060245