



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070125

N/REF : 27/06/2024 10H04 C:001001 I:03397

V/Email reçu le Jeudi 27/06/2024 a 10H04

FIT IMMOBILIER

**1 AV DE LA LANterne
06200 NICE**

IMMEUBLE : DOMAINE DE ST PAUL
684, Chemin Sainte Elisabeth
06140 VENCE

Saint-Jeannet, le 18 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT B - CODE ACCES RÉSIDENCE 2580

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SOUS-SOLS DU BAT B

Donneur d'ordre : M. M. CANCELLARA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 28/06/2024 A 16H00

RECHERCHE DE FUITE : INSPECTION SOUS-SOL 2, APRES RECHERCHE 2 PROBLEMES DÉTECTÉS : 1 PROBLEME DE CONDENSATION SUR TOUT LE RÉSEAU EAU FROIDE PVC PRESSION. PROBLEME PROVOQUÉ PAR UN MANQUE DE VENTILATION DU GARAGE. 2EME PROBLEME : INFILTRATION D'EAU PAR LE JOINT DE DILATATION DANS LES GARAGES. PROBLEME PROVOQUÉ PAR UN DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ TERRASSE DE L'APPARTEMENT B002 MM SABBAR RDC. MANDATER UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS L'ÉTANCHÉITÉ TERRASSE.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 11H37 M. M. CANCELLARA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...). La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire). Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070125

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	72,08	180,20
TOTAL H.T.				180,20
T.V.A. a 10,00%				18,02
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>198,22</u>

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN