



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070133

N/REF : 24/06/2024 16H29 C:001240 I:03352

V/Appel du Lundi 24/06/2024 a 16H29

DIAM IMMOBILIER

**736 CHEMIN DES SAUSSES
06640 ST JEANNET**

IMMEUBLE : 736 CHEMIN DES SAUSSES
06640 SAINT-JEANNET

Saint-Jeannet, le 18 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : SANDRINE SUR PLACE : 06.10.82.35.39 - VILLA L'ESTEROU

MOTIF : RFE : GARAGE IMBIMBÉ D'EAU / GOUTTE A GOUTTE

Donneur d'ordre : _ Sandrine

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 01/07/2024 A 9H00

RECHERCHE DE FUITE : INSPECTION GARAGE MUR HUMIDE + FLAQUE D'EAU AU SOL.
TEST ET INSPECTION : IL Y A 2 COMPTEURS D'EAU, UN POUR LA MAISON ET UN
POUR L'ARROSAGE. LE COMPTEUR DE L'ARROSAGE TOURNE EN PERMANENCE ET IL Y
A UN RUISSELLEMENT D'EAU QUI SORT D'UN ROCHER SITUÉ DEVANT LA MAISON.
NOUS AVONS ENLEVÉ UN PEU DE TERRE A LA MAIN MAIS IMPOSSIBLE DE SAVOIR
OU SE SITUE EXACTEMENT LA FUITE. TEST TERRASSE, QUI A ÉTÉ REFAITE IL N'Y
A PAS LONGTEMPS RAS. LE COMPTEUR DE L'ARROSAGE TOURNE EN PERMANENCE, CE
QUI INDIQUE UNE FUITE.

IL Y A EGALEMENT LE RAGARD EP QUI EST EN CHARGE MAIS NOUS AVIONS DÉJÀ
PRÉCONISÉ LES TRAVAUX.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 01/07/24 a 15H28 _ Sandrine

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070133

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures -	Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,25	H.Ouvrier	Qualifié	Plomberie RFE	1	72,08
					162,18
			TOTAL H.T.		162,18
			T.V.A. a 10,00%		16,21
			TOTAL T.T.C.		En EURO 178,39

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN