



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070151

N/REF : 27/06/2024 16H31 C:000500 I:03334

V/Email reçu le Jeudi 27/06/2024 a 16H31

SELON DEVIS N° 4050008

CABINET CRES

**19 RUE LASCARIS
06300 NICE**

IMMEUBLE : LE VALLON DES GERLES
23BIS AVENUE JACQUES MOLLET
06340 LA TRINITE

Saint-Jeannet, le 19 Juillet 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT A - ENTREE 1 - RDC - M.KRUPPER - 06.17.51.69.05

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050008 du 14/05/2024

Donneur d'ordre : Mme M-J CRES

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

COUPURE D'EAU CHAUDE GÉNÉRALE (PAR LE PRESTATAIRE CHAUFFERIE NICER),
REPLACEMENT DE LA VANNE AVANT COMPTEUR 20X27 DE L'APPARTEMENT DE
M. KRUPPER,
DÉCOUPE BOUCLAGE EAU CHAUDE SANITAIRE + POSE D'UNE VANNE TA SUR RÉSEAU
BOUCLAGE (POUR ISOLEMENT DU RÉSEAU EC LORS DE FUTURES COUPURES D'EAU),
REMISE EN EAU, TEST ET ESSAIS.

INTEVRENTION SELON DEVIS LE 17/07/2024

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 17/07/24 a 13H54 Mme M-J CRES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4070151

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	922,06	922,06
	TOTAL H.T.		922,06
	T.V.A. a 10,00%		92,20
	TOTAL T.T.C.En EURO		1014,26

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN