



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4080121

N/REF : 19/08/2024 11H50 C:001001 I:03464

V/Email reçu le Lundi 19/08/2024 a 11H50

FIT IMMOBILIER

1 AV DE LA LANTERNE
06200 NICE

IMMEUBLE : AZUR MARINE
98 BIS CORNICHE FLEURIE
06200 NICE

Saint-Jeannet, le 26 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : M.ZEMRI : 06.31.88.97.37 - MME NAHALI : 06.26.02.81.96
SUBIT LE DÉGAT : MME BELLAICHE :

MOTIF : RFE FUITE

Donneur d'ordre : Mme S. CANCELLARA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 21/08/2024 A 19H00

INSPECTION APPARTEMENT 2EME ÉTAGE (BELLAICHE):TÂCHE D'HUMIDITÉ + CLOQUE AU PLAFOND COULOIR ENTRÉE. APPARTEMENT 3EME (NAHALI), APRES RECHERCHE 4 PROBLEMES TROUVÉS : 1- GROUPE DE SÉCURITÉ + SIPHON CUMULUS HS + ÉVACUATION SUR FLEXIBLE EN CONTRE PENTE (PETITE GOUTTE D'EAU EN PERMANENCE) / 2- INFILTRATION D'EAU AU NIVEAU DES RACCORDS EXCENTRIQUES DE LA DOUCHE ROSACE MAL FIXER + PAS D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE (INFILTRATION L'EAU COULE SOUS LA BAIGNOIRE) / 3 - FUITE PIPE WC GOUTTE A GOUTTE A CHAQUE CHASSE D'EAU / 4 - DÉFAUTS D'ÉTANCHÉITÉ JOINT PÉRIPHÉRIQUE SILICONE ÉVIER (INFILTRATION D'EAU L'EAU COULE SOUS LE MEUBLE).

OBSERVATIONS : DG LCOMPTER Email envoyé le 22/08/24 a 09H31 Mme S. CANCELLARA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...). La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire). Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4080121

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	2	72,08	144,16
TOTAL H.T.				144,16
T.V.A. a 10,00%				14,41
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>158,57</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN