



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4090041

N/REF : 9/07/2024 13H51 C:001267 I:01896

V/Email reçu le Mardi 09/07/2024 a 13H51

SDC "ST ESTEVE"
C/o CABINET RIG
28 BOULEVARD MARINONI
06130 BEAULIEU SUR MER

IMMEUBLE : ST ESTEVE
6 RUE EDITH DUHAMEL
06230 VILLEFRANCHE SUR MER

Saint-Jeannet, le 03 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : A LA DEMANDE DE M. MENJOU : 06.25.04.11.84

MOTIF : POURSUIVRE RFE GARAGE

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 16/08/2024 A 13H45

RECHERCHE DE FUITE : APRES INSPECTION CONFIRMATION DE NOTRE PREMIER PASSAGE INFILTRATION D'EAU PAR LES JOINTS PÉRIPHÉRIQUE DOUCHE DU LGT SITUÉ AU RDC MME VARENIO
PRÉCONISATION REPRISE INTÉGRALE DES JOINTS

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 02/09/24 a 15H35 _ O.Menjou

DG LCOMPTER Email envoyé le 28/08/24 a 17H00 _ Cabinet RIG_

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4090041

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,75	H.Ouvrier Qualifié	Plomberie	2	72,08
				126,14
		TOTAL H.T.		126,14
		T.V.A. a 10,00%		12,61
		TOTAL T.T.C.		En EURO 138,75

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN