



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4090124

N/REF : 2/09/2024 8H45 C:000500 I:01312

V/Email reçu le Lundi 02/09/2024 à 8H45

SDC 'Résidence Laria'
C/O Cabinet CRESS
19 RUE LASCARIS
06300 NICE

IMMEUBLE : RESIDENCE LARIA
20 a 24 Avenue du Général Olry
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 05 Septembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1ER ÉTAGE : MME RAOUAFFI : 07.78.57.49.55
5EME ÉTAGE : M.BOUAYABEN : 06.68.61.49.93

MOTIF : EAU S'INFILTRE DANS LA CLOISON DERRIERE LES WC

Donneur d'ordre : Mme DEBRAS (Membre du Conseil Syndical)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 02/09/2024 A 17H00

APRES RECHERCHE ET INSPECTION FUITE D'EAU DÉTECTÉE SUR TETE DE ROBINET
AVANT COMPTEUR EAU FROIDE APPARTEMENT 4EME ÉTAGE.
SERRAGE DU PRESSE ÉTOUPE. FUITE STOPPÉE.

DDE CHEZ MME RAOUAFI EN PROVENANCE DE LA VANNE D'ARRET CHEZ M. ENNEFZI
AU 4EME ÉTAGE.

OBSERVATIONS : CH LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 à 11H43 Mme M-J CRES

CH LCOMPTER Email envoyé le 03/09/24 à 10H32 Mme M-J CRES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4090124

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 02/09	1	72,08		216,24
3,00	H(s)2ème personnel	2	47,36		142,08
TOTAL H.T.					358,32
T.V.A. a 10,00%					35,83
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>394,15</u>

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN