



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100042

N/REF : 8/08/2024 11H12 C:001302 I:02230
V/REF : 00073338
V/Email reçu le Jeudi 08/08/2024 à 11H12

SCI CARRE LYAUTEY

**2/2TER RUE DE LA GENDARMERIE
1 RUE NATHALIE MASSE
06000 NICE**

V/REF.IMM. 010

IMMEUBLE : LE CARRE LYAUTEY-010
2/2TER, RUE DE LA GENDARMERIE
1 RUE NATHALIE MASSE
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 03 Octobre 2024

Référence Marché: PGP22-001-Lot 4-Plomberie

LOCALISATION : BAT D - M. BARATTA : 06.01.28.24.06

MOTIF : BAT D - FUITE EAU FROIDE DANS PARTIES COMMUNES INTÉRIEUR

Donneur d'ordre : M. LEGENDRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 08/08/2024 A 11H00

RECHERCHE DE FUITE

3EME ÉTAGE PLACARD TECHNIQUE (A DROITE EN SORTANT DE L'ASCENSEUR, FOND DU COULOIR) CIRCUIT RETOUR CHAUFFAGE FUYARD DESSERVANT L'APPARTEMENT 506 (ÉTIQUETTE RCH506) TUYAU PERCÉ , FAIRE REMPLACEMENT DU TUYAUX SUR ENVIRON 1M50. TUYAUX FUYARD CAR TRES ABIMÉ(CORROSION)

LE 09/08/2024 A 14H00

CANALISATION FUYARDE ACIER DN 15 : IMPOSSIBLE DE COUPER L'EAU, IL FAUT RENTRER DANS LA CHAUFFERIE SUR LE TOIT.VOIR AVEC LE CHAUFFAGISTE. RETOUR CHAUFFAGE APPARTEMENT 507 BLOC D.

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4100042

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS031-Forfait	Rech de fuite	08/08 1	88,00	88,00
TOTAL H.T.					88,00
T.V.A. a 10,00%					8,80
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>96,80</u>

Valeur en votre règlement au 30 Novembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN