



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4120066

N/REF : 27/11/2024 12H02 C:000500 I:01312

V/Email reçu le Mercredi 27/11/2024 à 12H02

SDC 'Résidence Laria'
C/O Cabinet CRES
19 RUE LASCARIS
06300 NICE

IMMEUBLE : RESIDENCE LARIA
20 a 24 Avenue du Général Olry
06300 NICE

Saint-Jeannet, le 06 Décembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT D - 8EME ETAGE : MME HOFER : 07.80.36.47.47 SON VOISIN NOUS OUVRE :
M.BERTAUME : 06.68.30.68.60 / 7EME ETAGE : MME PONS: 06.77.56.82.83
6EME ETAGE : MME FILIPPINI : 06.78.73.21.02

MOTIF : DDE 6EME ET 5EME - FAIRE RECHERCHE DE FUITE

Donneur d'ordre : Mme DEBRAS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 03/12/2024 A 09H45

RECHERCHE DE FUITE

LA FUITE PROVIENT DU JOINT DE DILATATION ENTRE L'IMMEUBLE LE SAINT-FRANÇOIS ET L'IMMEUBLE LARIA.

REPLI DE CHANTIER

PRECONISATION :

REPRISE DU JOINT DE DILATATION DU PLAFOND DU 4EME ETAGE JUSQU'EN TOITURE AVEC NECESSITE D'ACCES AUX TERRASSES DU ST FRANCOIS.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 03/12/24 à 16H00 Mme M-J CRES

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...). La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire). Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 4120066

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	H.Agent	Technique Plomberie	1	78,75
				157,50
		TOTAL H.T.		157,50
		T.V.A. a 10,00%		15,75
		TOTAL T.T.C.En EURO		173,25

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN