



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5050079

N/REF : 19/05/2025 10H05 C:001001 I:36373

V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 10H05

FIT IMMOBILIER

**1 AV DE LA LANTERNE
06200 NICE**

IMMEUBLE : PALAIS DES SENTEURS
6 PLACE CERAS OSSOLA
06130 GRASSE

Saint-Jeannet, le 20 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 1ER ETAGE - M. AUTARD OLIVIER : 06.58.48.61.87

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SDB

Donneur d'ordre : Mme S. CANCELLARA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 20/05/2025 A 8H30

RECHERCHE DE FUITE.

LA SALLE DE BAIN EST SITUEE A L'EXTERIEUR DE L'IMMEUBLE DANS LA ROCHE.
REPLI DE CHANTIER.

PRECONISATIONS :

CREATION D'UN CUVELAGE

VENTILER MECANIQUEMENT DERRIERE LE DOUBLAGE AVEC D'UN CÔTÉ UNE
INSUFFLATION ET DE L'AUTRE CÔTÉ EN OPPOSITION UNE ASPIRATION POUR CREER
UN CIRCUIT D'AIR FORCE DERRIERE LE DOUBLAGE.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 10H16 Mme S. CANCELLARA

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5050079

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Agent Technique Plomberie	1	81,90	204,75
TOTAL H.T.				204,75
T.V.A. a 10,00%				20,47
TOTAL T.T.C.En EURO				225,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN