



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5050092

N/REF : 5/05/2025 11H23 C:000219 I:01613

V/Appel du Lundi 05/05/2025 a 11H23

SDC 'BLUE LINE'
C/O CDS GESTION
51 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE

IMMEUBLE : BLUE LINE
67 AVENUE ESTIENNE D'ORVES
06000 NICE

Saint-Jeannet, le 21 Mai 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME MALET : 06.84.67.45.45.

MOTIF : MISE EN PRESSION RESEAU D'ALIMENTATION + TEST FLUO DES EVACUATIONS
+ PRENDRE CAMERA

Donneur d'ordre : M. F. GILLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 19/05/2025 A 13H30

L'ETANCHEUR A DEJA FAIT UNE MISE EN EAU PARTIEL DE L'ETANCHEITE DE LA TERRASSE DU DESSUS. RAS.

INSPECTION CANALISATION DES EAUX PLUVIALES. RAS.

NOUS AVONS RELEVÉ UNE FISSURE SUR LE MUR SOUS LA BARRIÈRE AU 6E ETAGE IL Y A UNE AUTRE FISSURE SUR LE MUR ENTRE LA CHAMBRE ET LA TERRASSE AU 5E ETAGE.

PRECONISATION :

L'ETANCHEITE ENTRE LA PLATINE EN PLOMB ET LE MUR EST A FAIRE AU 6E ETAGE TRAVAUX ACROBATIQUE.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 20/05/25 a 11H03 M. F. GILLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5050092

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,50	H.Agent Technique Plomberie	1	81,90	286,65
3,50	H.Agent Technique Plomberie	2	81,90	286,65
TOTAL H.T.				573,30
T.V.A. a 10,00%				57,33
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>630,63</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 5050092