



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6050055

N/REF : 4/05/2026 11H54 C:001140 I:36399

V/Email reçu le Lundi 04/05/2026 a 11H54

ABT REFERENCE

**9 RUE JEAN RAYMOND GIACOSA
06800 CAGNES SUR MER**

IMMEUBLE : LA ROSERAIE
41 ROUTE DE NICE
06650 LE ROURET

Saint-Jeannet, le 05 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT A - MME GIORDANO : 07.76.07.53.96

MOTIF : FUIITE DANS LES GARAGE

Donneur d'ordre : Mme EMI DUQUENOY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes a l'intérieur de l'immeuble.

LE 05/05/2026 A 09H30

FUIITE SUR ALIMENTATION GÉNÉRALE EAU CHAUDE DANS LE GARAGE

LE TUYAU EN PVC DE 32 EST PERCE

POSE D'UN COLLIER DE RÉPARATION PROVISIOIRE

REPLI DE CHANTIER.

NOUS VOUS TRANSMETTONS UN DEVIS CORRECTIF DANS LES MEILLEURS DELAIS

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 05/05/26 a 11H03 Mme EMI DUQUENOY

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUIITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6050055

distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie	1	76,00	190,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Fournitures diverses	1	12,24	12,24
TOTAL H.T.				202,24
T.V.A. a 20,00%				40,44
TOTAL T.T.C.En EURO				242,68

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN