



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6050077

N/REF : 6/05/2026 9H54 C:001140 I:36399

V/Email reçu le Mercredi 06/05/2026 à 9H54

SELON DEVIS N° 6050003

ABT REFERENCE

**9 RUE JEAN RAYMOND GIACOSA
06800 CAGNES SUR MER**

IMMEUBLE : LA ROSERAIE
41 ROUTE DE NICE
06650 LE ROURET

Saint-Jeannet, le 11 Mai 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT A - MME GIORDANO : 07.76.07.53.96

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 6050003 du 06/05/2026 d'un montant de

Donneur d'ordre : Mme EMI DUQUENOY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 07/05/2026
COUPURE D'EAU GENERAL ECS PREVENIR CHAUFFAGISTE IMMEUBLE POUR COUPURE
ET REMISE EN EAUX
FUIITE ALIMENTATION ECS DANS LES GARAGE
DEPOSE DU TUYAU FUYARD ET REPOSE TUBE EN HTA AVEC MANCHONS
TEST ET VERIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT.
NETTOYAGE DES LIEUX TRAITES.
REPLI DE CHANTIER.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 08/05/26 à 13H30 Mme EMI DUQUENOY

CH TT Email envoyé le 06/05/26 à 09H17 Mme EMI DUQUENOY

Suite à donner : OUI. Le 07/05/2026 à 12:22

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6050077

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	715,92	715,92
	TOTAL H.T.		715,92
	T.V.A. a 20,00%		143,18
	TOTAL T.T.C.En EURO		859,10

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6050077