



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6060062

N/REF : 4/06/2026 16H26 C:001372 I:37346
V/REF : AM-26-144265-1-D1
V/Email reçu le Jeudi 04/06/2026 à 16H26

KORUS MAINTENANCE

**139 ZA du Vercors
38140 LA MURETTE**

IMMEUBLE : 8 BIS AVENUE DE L'ESTEREL
06160 JUAN LES PINS

Saint-Jeannet, le 05 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : MME DENTROUX-AUBIN : 04.76.66.19.68

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE SUITE DDE AU PLAFOND D'AMPLIFON

Donneur d'ordre : _ Catherine

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/06/2026 A 16H30

RECHERCHE DE FUITE SUITE DEGAT DES EAUX AU PLAFOND "D'AMPLIFON".

DEPOSE DES DALLES DE FAUX PLAFOND.

LES DALLES SONT ISOPONIQUES AVEC DE LA LAINE DE VERRE DESSUS.

AUCUN RISQUE D'EFFONDREMENT DE PLAFOND.

LES DAMES SUR PLACE NOUS INFORMENT QUE SI ON ENLEVE LA LAINE DE VERRE
CELA CHANGERAI TOUS LEURS TEST AUDITIFS.

REPLI DE CHANTIER.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).

La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.

La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).

A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6060062

nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail). Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1	41,00	41,00
1,00	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	72,00	72,00
TOTAL H.T.				113,00
T.V.A. a 10,00%				11,30
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>124,30</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN