



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6090081

N/REF : 15/09/2026 8H24 C:000219 I:01613

V/Email reçu le Mardi 15/09/2026 a 8H24

**SDC 'BLUE LINE'
C/O CDS GESTION
51 BOULEVARD VICTOR HUGO
06000 NICE**

IMMEUBLE : BLUE LINE
67 AVENUE ESTIENNE D'ORVES
06000 NICE

Nice, le

15 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : BAT A - 4EME ETAGE : MME DELUC

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE CHEZ MME DELUC

Donneur d'ordre : Mme MALET (Membre du Conseil Syndical)

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 14/09/2026

RECHERCHE DE FUITE.

UN ROBINET EST OUVERT AVEC UN TUYAU D'EAU POSE DANS UNE JARDINIÈRE.

LA JARDINIÈRE A DEBORDE SUR LA TERRASSE ET L'EAU S'EST ENSUITE PROPAGER
DANS LE RESEAU EP.

FERMETURE DU ROBINET D'EAU.

REPLI DU CHANTIER.

A NOTER :

INTERVENTION EN URGENCE AFIN DE CHERCHER LA PROVENANCE DE L'ÉCOULEMENT
D'EAU ABONDANT DANS UNE DES DESCENTES DES EPDU BÂTIMENT A DEPUIS JEUDI.
IL S'AVÈRE APRES DES INVESTIGATIONS DANS L'IMMEUBLE, QUE CET ÉCOULEMENT
PROVENAIT DE LA TERRASSE DE MADAME DELUC AU 4EME ÉTAGE DU BÂTIMENT A :
L'ARROSAGE MANUEL D'UNE JARDINIÈRE N'AVAIT PAS ÉTÉ ARRÊTÉ. EN SON
ABSENCE, LE ROBINET A IMMÉDIATEMENT ÉTÉ FERMÉ. A SON RETOUR, MADAME
DELUC A CONSTATÉ IN SITU L'INONDATION DE SA JARDINIÈRE ET CONFIRMÉ
L'ÉCOULEMENT SOUS-DALLE RECUEILLI DANS LE COLLECTEUR DE LA DESCENTE EN
QUESTION.

OBSERVATIONS : LG LCOMPTER Email envoyé le 15/09/26 a 13H26 Mme V. FIGHIERA



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6090081

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ft déplacement Zone 1	1		Pour mémoire
1,50	H(s)Ouvrier Qualifié Plomberie	1	78,00	117,00
TOTAL H.T.				117,00
T.V.A. a 10,00%				11,70
TOTAL T.T.C.En EURO				128,70

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



A.A.D.S

Assainissement - Curage - Plomberie

FACTURE N° 6090081

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN