

FACTURE N° 4090047
N/REF : 1/08/2024 15H45 C:000456 I:54415
V/REF : 20242906
V/Email reçu le Jeudi 01/08/2024 à 15H45

EAU DU PONANT

**210, BD FRANCOIS MITTERRAND
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9**

IMMEUBLE : 2 KER YVONNE
2 KER YVONNE
29800 LA FOREST LANDERNEAU

Guipavas, le 10 Septembre 2024

Référence Marché: EDP-38-2023-Lot 1
LOCALISATION : DIFFERENTS LIEUX D'INTERVENTIONS
MOTIF : INTERVENTIONS AOUT 2024
Donneur d'ordre : Mme V. EVENO

INTERVENTION DU 01/08/2024 (2 KER YVONNE - LA FOREST LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS TABOURET SIPHOIDE VERS RUE ENVIRON 3M
NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE
CONTROLE : PERSONNE SUR PLACE POUR ESSAI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°01)

OBSERVATIONS : PRESENCE DE RACINES

INTERVENTION DU 02/08/2024 (1 RUE DE RENNES CRECHE P'TI MOUSSE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES WC
CURAGE DEPUIS LE WC DÉMONTÉ PAR LE PLOMBIER VERS LE TOUT A L'ÉGOUT
SUR ENVIRON 15M
CURAGE DEPUIS LE BOUCHON DE VISITE DANS LE WC VERS LE TOUT A L'ÉGOUT
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : U01 (BT N°02)

OBSERVATIONS : SUSPICION DE MAUVAISE PENTE

INTERVENTION DU 07/08/2024 (ECOLE DIWAN 63B GEORGES MELOU -BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU UNITAIRE DANS L'ÉCOLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C02 (BT N°03)

OBSERVATIONS : OPÉRATION REPORTÉE CAR TROP DE CAILLOUX DANS LE RÉSEAU
PRÉVOIR CURAGE AVEC CAMION / LONGUEURS SUPPLÉMENTAIRES ET 2 TECHNICIENS

INTERVENTION DU 07/08/2024 (44 RUE THEODORE BOTREL - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES SUR ENVIRON 10M
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT SUITE A NOTRE INTERVENTION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C05 (BT N°04)

OBSERVATIONS : PROBLEME RÉCURRENT (PASSAGE EFFECTUÉ LE 22/02/2024)

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR UN PASSAGE CAMÉRA

INTERVENTION DU 09/08/2024 (19 RUE EMILE SALAUN - HOPITAL CAMFROUT)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU EAUX USÉES DU BOUCHON DE VISITE PRES DE LA MAISON VERS
RÉSEAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C02 (BT N°05)

OBSERVATIONS : BEAUCOUP DE GRAISSE

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR LA RECHERCHE DU TABOURET SIPHOIDE

INTERVENTION DU 09/08/2024 (7 RUE DIXMUDE - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS L'ANCIEN BAC A GRAISSE SUR ENVIRON 10M
CAMERA DE CONTROLE : RAS
CURAGE DEPUIS LE BAC A DOUCHE SUR ENVIRON 8M
CONTROLE : BON ECOULEMENT - L'EAU ARRIVE AU TABOURET SIPHOIDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°06)

OBSERVATIONS : PROBLEME PRIVATIF

INTERVENTION DU 16/08/2024 (HANGAR A PATATES PORT DE COMMERCE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE DU TABOURET SIPHOIDE
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°07)

INTERVENTION DU 19/08/2024 (69 RUE FRANCOIS RIVIERE- BREST)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET CURAGE SUR ENVIRON 2M
RÉSEAU CASSÉ APRES PASSAGE CAMÉRA
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°08)

OBSERVATIONS : VU AVEC LES TECHNICIENS SUR PLACE

INTERVENTION DU 20/08/2024 (24 RUE COAT AR GUEVEN - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN REGARD ENVIRON 1M3
REPLISSAGE EN EAU AVEC COLORANT POUR VÉRIFIER LA BONNE ÉVACUATION
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°09)

INTERVENTION DU 22/08/2024 (ANGLE RUE BRANLY ET MARIOTTE-RELECQ-KERHUON)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
NETTOYAGE DE LA CHAUSSEE RUE MARIOTTE APRES TRAVAUX
CONTRÔLE DES AVALOIRS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C02 (BT N°10)

INTERVENTION DU 22/08/2024 (1 RUE PEUPLERAIE - LE TREHOU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES PAR LE BOUCHON DE VISITE
CONTROLE : OK VU AVEC LE CLIENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C02 (BT N°11)

INTERVENTION DU 27/08/2024 (70 PLACE DE LA MAIRIE - ST URBAIN)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
PROBLEME LIÉ A DES ODEURS
CURAGE DEPUIS LE TABOURET SIPHOIDE VERS LE WC SUR ENVIRON 3M
CURAGE DU RÉSEAU HORIZONTAL ENTRE L'ÉVIER DE LA CUISINE ET LE SIPHON DU
LAVE LINGE (LE CURAGE BLOQUE AU NIVEAU DU DOUBLE Y)
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°12)

OBSERVATIONS : CURAGE DU RÉSEAU SOUS DALLE NON ACCESSIBLE

INTERVENTION DU 27/08/2024 (20 RUE ROBERVAL - LE RELECQ-KERHUON)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
POMPAGE ET NETTOYAGE DU TABOURET SIPHOIDE
POMPAGE ET NETTOYAGE DE 3 REGARDS DEVANT LA MAISON
CONTROLE : DEPUIS LES REGARDS JUSQU'AU TABOURET SIPHOIDE (PAS DE
RÉPONSE CHEZ LE VOISIN POUR ESSAYER D'AVANTAGE)

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°13)

INTERVENTION DU 27/08/2024 (42 QUAI DU LEON - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DU SIPHON VERS LE TOUT A L'ÉGOUT ET DU SIPHON VERS L'AUTRE REGARD
(PHOTOS) CURAGE SELON PLAN FOURNI PAR MAIL
CONTROLE : PERSONNE SUR PLACE POUR ESSAI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : U01 (BT N°14)

INTERVENTION DU 28/08/2024 (RUE DE BREST - PLOUZANE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE ET POMPAGE RÉSEAU EAUX USÉES SUIVANT PLAN FOURNI
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C03 (BT N°15)

INTERVENTION DU 28/08/2024 (52 RUE JEAN CORRE - PLOUGASTEL DAOULAS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS LE SIPHON A DROITE DE LA MAISON VERS LE BOUCHON DE VISITE
A GAUCHE DE LA MAISON DEVANT LE GARAGE
PLUSIEURS PASSE DE FAITES : PLUS DE CALCITE A REVENIR SUR LES DERNIERES
PASSES
POMPAGE DU SIPHON POUR ENLEVER LES MORCEAUX DE CALCITE DÉCOLLÉS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : U01 (BT N°16)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE D'ENORMEMENT DE CALCITE ENTRE LES DEUX
EAU STAGNANTE AU NIVEAU DU BOUCHON DEVANT LE GARAGE
(VOIR SI MAUVAISE PENTE OU RESTE DE CALCITE)

INTERVENTION DU 29/08/2024 (IMPASSE DE KERUCHEN - GOUESNOU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DU TAMPON AU NIVEAU ENTRÉE DE CHANTIER VERS TAMPON AU NIVEAU DES
RAILS DU TRAM SUR ENVIRON 40M
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : U01 (BT N°17)
DÉCHETS : POMPAGE ENVIRON 1M3

OBSERVATIONS : PRÉSENCE D'ÉNORMEMENT DE CAILLOUX ET SABLE

PRÉCONISATIONS : PRÉCONISATION PASSAGE CAMÉRA POUR VOIR POURQUOI IL Y
AVAIT BEAUCOUP DE CAILLOUX

INTERVENTION DU 30/08/2024 (8 ROUTE DE SIZUN - LE TREHOU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS LE TAMPON EN BAS DU CHEMIN AU NIVEAU DU TERRAIN DE FOOT
SUR ENVIRON 50M
CONTROLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : U01 (BT N°18)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE D'ENORMEMENT DE GRAISSE ET RACINES

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR PASSAGE CAMÉRA POUR VOIR OU IL Y DES RACINES

INTERVENTION DU 30/08/2024 (8 ALLEE PASTEUR - PLOUZANE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE SUR 5M ET NETTOYAGE DU RÉSEAU DEPUIS LE TABOURET SIPHOIDE VERS LA RUE
PASSAGE CAMÉRA POUR CONTRÔLER LE RÉSEAU APRES LE TABOURET SIPHOIDE : RAS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN : C01 (BT N°19)

OBSERVATIONS : LE TABOURET SIPHOIDE A BOUGÉ ET LE TUYAU N'EST PLUS A SA PLACE

PRÉCONISATIONS : REMETTRE LA SORTIE DE TABOURET SIPHOIDE A SA PLACE

OBSERVATIONS : SB AB Email envoyé le 05/09/24 a 09H40 M. E. SENECHAL

SB LCOMPTER Email envoyé le 27/08/24 a 15H24 Mme V. EVENO

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 01/08	1	120,00	120,00		
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. U01 02/08	2	115,00	115,00		
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C02 07/08	3	115,00	230,00		
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C05 07/08	4	115,00	115,00		
2,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 09/08	5	130,00	260,00		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 09/08	6	120,00	120,00		
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 16/08	7	115,00	115,00		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 19/08	8	120,00	120,00		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 20/08	9	120,00	120,00		
3,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 22/08	10	130,00	390,00		
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 22/08	11	130,00	130,00		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 27/08	12	120,00	120,00		
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 27/08	13	120,00	120,00		
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. U01 27/08	14	115,00	230,00		
3,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 28/08	15	120,00	360,00		
2,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. U01 28/08	16	130,00	260,00		

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
3,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. U01 29/08	17	120,00	360,00	
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. U01 30/08	18	115,00	230,00	
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C01 30/08	19	130,00	130,00	
TOTAL H.T.				3645,00	
T.V.A. a 20,00%				729,00	
TOTAL T.T.C.En EURO				4374,00	

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.



BON DE COMMANDE

Références à rappeler sur toutes correspondances/factures

Commande N° 20242906

Adresse de livraison :

MAGASIN
210 Boulevard François Mitterrand
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9
FRANCE

Fournisseur : AHP

ASSAINISSEMENT HYGIENE POMPAGE

KERIGOUALC'H
29490 GUIPAVAS
FRANCE

Tél : 02.98.02.73.26

Fax : 02.98.02.76.89

Adresse de facturation :

EAU DU PONANT
210 Boulevard F. Mitterrand
CS30117 Guipavas
29802 BREST Cedex 9
FRANCE

Demandeur :

SENECHAL Ewen

Email : ewen.senechal@eauduponant.fr

Acheteur :

LE PICHON Flora

Tél : 02 29 00 77 48

Email : flora.le-pichon@eauduponant.fr

Centre de profit : Entretien et maintenance Réseaux collecte et distribution

Conditions d'achats (Incoterms) Rendu droits acquités

Facture lot n°1 Août 2024 AHP

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELAI
001		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	3.00	120.00	360.00	06/09/2024
002		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0.	3.00	130.00	390.00	06/09/2024
003		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0.	2.00	115.00	230.00	06/09/2024
004		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0.	3.00	130.00	390.00	06/09/2024
005		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	8.00	120.00	960.00	06/09/2024
006		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0.	3.00	130.00	390.00	06/09/2024

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELA
007		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0.	2.00	115.00	230.00	06/09/2024
008		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	1.00	120.00	120.00	06/09/2024
009		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0.	5.00	115.00	575.00	06/09/2024
Conditions de paiement : paiement à 60 jours date de facture				Montant H.T.	3 645.00	EUR
Mode de paiement : Virement				Montant T.T.C.	4 374.00	EUR

Visas :

Rédaction	Validation	AR Fournisseur
LE PICHON Flora Acheteuse	KERMARREC Mathilde Secrétaire Générale 	Le : Nom : Signature :

Fin de document de 2 pages