

FACTURE N° 4120052
N/REF : 1/10/2024 8H08 C:000456 I:54838
V/REF : 20243956
V/Email reçu le Mardi 01/10/2024 à 8H08

EAU DU PONANT

**210, BD FRANCOIS MITTERRAND
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9**

IMMEUBLE : RUE FREZIER
RUE FREZIER
29200 BREST

Guipavas, le 10 Décembre 2024

Référence Marché: EDP-38-2023-Lot 1
LOCALISATION : DIFFERENTS LIEUX D'INTERVENTIONS
MOTIF : INTERVENTIONS OCTOBRE 2024
Donneur d'ordre : Mme V. EVENO

INTERVENTION DU 01/10/2024 (RUE FREZIER - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE NETTOYAGE DES WC DE CHANTIER
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°01)

INTERVENTION DU 01/10/2024 (SALLE DE L'ADONNANTE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE D'ASPIRATION DE L'OBJET (SANS SUCCES)
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°02)

INTERVENTION DU 02/10/2024 (8 RUE DE LA MOTTE FEODALE - GUILERS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE DU REGARD EAUX USÉES
PASSAGE CAMERA INDIQUANT QUE LA CANALISATION EST CASSÉE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°03)
INTERVENTION DU 03/10/2024 (ECOLE SANQUER - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE LAVAGE D'UN AVALOIR (COUR)
CURAGE RÉSEAU VERS LA SORTIE DE L'AVALOIR
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT AVEC LA DIRECTRICE DE L'ÉCOLE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C02 (BT N°04) ET C03 (BT N°05)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE DE BEAUCOUP DE COPEAUX DE BOIS

INTERVENTIONS DU 03/10/2024 (TOURNÉE POSTE DE RELEVAGE)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DES POSTES
POMPAGE DES POSTES (GLENMOR - KERHAMON - PEUPLIERS - MARTYRE)
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°06)

INTERVENTION DU 09/10/2024 (12 RUE LAMARTINE - LE RELECQ-KERHUON)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE D'UNE CONDUITE EAUX USÉES EN CHARGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C02 (BT N°07)
OBSERVATIONS : VU AVEC MR CHALLUAU : CONDUITE NON CONNECTÉE AU RÉSEAU

INTERVENTION DU 10/10/2024 (STEP LOPERHET)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UNE BÂCHE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C02 (BT N°08)

INTERVENTION DU 10/10/2024 (8 ALLEE DE L ELORN - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE REGARD EAUX USÉE - CURAGE SUR 15M
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°09)

OBSERVATIONS : BOUCHON CAUSÉ PAR DES LINGETTES

RÉ-INTERVENTION DU 11/10/2024 (NON FACTURÉ - SAV)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DEPUIS LE TAMPON DANS LE CARREFOUR VERS LA RUE DE L'ÉLORN SUR 15M
ET VERS LA RUE PERVENCHES SUR 30M
PRÉSENCE DE SABLE ET GRAVIER
BON ÉCOULEMENT APRES CURAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (NON FACTURÉ)

OBSERVATIONS : L'INTERSECTION DE CES DEUX RÉSEAUX EST CACHÉE SOUS
L'ENROBÉ ET N'EST PAS ACCESSIBLE MEME SUR LE TAMPON PLUS
BAS (VOIR PHOTO ANNOTÉE)

INTERVENTION DU 01/10/2024 (ECOLE PRIMAIRE DE QUELIVERZAN - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE DE 1,5M3
POMPAGE ET NETTOYAGE DU BAC A GRAISSE 100L ENVIRON

CURAGE DES DIFFÉRENTS REGARDS EAUX PLUVIALES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°10)

OBSERVATIONS : RÉSEAU EAU DE PLUIE MÉLANGÉ SUR LES EAUX USÉES ET GRASSES
L'ODEUR DU BAC A GRAISSE REMONTE PAR L'AVALOIR EAUX
PLUVIALES

INTERVENTION DU 10/10/2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE ÉVACUATION BRANCHEMENT TOUT A L'ÉGOUT
ESSAIS D'ÉCOULEMENT ET NETTOYAGE DU REGARD
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C03 (BT N°11) ET C02 (BT N°12)

INTERVENTION DU 11/10/2024 (11 RUE D'ANJOU - GOUESNOU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN AVALOIR N°9234
CURAGE DE L'ÉVACUATION JUSQU'AU COLLECTEUR PRINCIPAL
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DÉCHETS : SABLES 200KG
TECHNICIEN(S) : C03 (BT N°13)

INTERVENTION DU 14/10/2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL (+LONGUEUR TUYAUX)
POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE DANS LE VIDE SANITAIRE 1,5M3
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°14) ET C02 (BT N°15)

INTERVENTION DU 14/10/2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VÉRIFICATION DU RÉSEAU EAUX USÉES SUR LA CHAUSSEE
PRÉSENCE D'UN CÔNE DE SIGNALISATION SUR LA SORTIE DU REGARD EMPECHANT
L'ÉCOULEMENT NORMAL
RETRAIT DU CÔNE ET VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C03 (BT N°16)

OBSERVATIONS : LE DÉBORDEMENT DANS LES CAVES EST DU AU RÉSEAU BOUCHÉ

INTERVENTION DU 14/10/2024 (RUE KERROS - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE CHAMBRE DE DECANTATION
POMPAGE DU TABOURET EAUX PLUVIALES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°17)

INTERVENTION DU 16/10/2024

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE RÉSEAU SELON DEMANDE ENVIRON 30M
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°18)

OBSERVATIONS : SORTIE DE LA MAISON TROUVÉE SUR CAMÉRA

INTERVENTION DU 16/10/2024 (35 ALLEE DE KERAUTRET - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE ET DÉBOUCHAGE SORTIE DE SIPHON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°19)

OBSERVATIONS : RÉPARATION A VENIR

INTERVENTION DU 17/10/2024 (16 ROUTE DES 4 POMPES - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN AVALOIR
ASSISTANCE PASSAGE CAMÉRA
CURAGE ET NETTOYAGE RÉSEAUX EU (AMIANTE) ET EP SUR LE HAUT DE LA RUE DES
4 POMPE (2 PASSES DE 40M ENVIRON VERS LE HAUT ET 2 DE 50M VERS LE BAS
ENVIRON POUR LES EAUX USÉES, IDENTIQUE POUR LES EAUX PLUVIALES)
VIDANGE EN DÉCANTATION SUR PLACE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°20)

INTERVENTIONS DU 17/10/2024 (POSTES PR IZELLA ET RAOZOC)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DES POSTES
POMPAGE DES POSTES (IZELLA ET RAOZOC)
REMISE EN EAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIENS : C01 (BT N°21) ET C03 (BT N°22)
INTERVENTION DU 16/10/2024 (44 B RUE DE KERMENGUY ECOLE AUBRAC- BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CANALISATION EAUX USÉES - DIAMETRE 40
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°23)

INTERVENTION DU 18/10/2024 (GYMNASÉ PRINCIPAL DE LANROZE- BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE DU REGARD EAUX USÉES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°24)

INTERVENTION DU 18/10/2024 (MAIRIE DES 4 MOULINS - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DU POSTE DE RELEVAGE

CONTROLE DE LA POMPE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°25)

OBSERVATIONS : LE FLOTTEUR ÉTAIT COINCÉ

INTERVENTION DU 21/10/2024 (ECOLE DIWAN 63B GEORGES MELOU - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET DÉBOUCHAGE D'UN AVALOIR
CURAGE RÉSEAU EAUX PLUVIALES SUR 50M LINÉAIRE DANS LA COUR BASSE
DE L'ÉCOLE
POMPAGE ET NETTOYAGE D'UN AVALOIR. RUE VALLES/DELOBEAU
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°26) ET C02 (BT N°27)

INTERVENTION DU 21/10/2024 (59 RUE RICHELIEU - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE DU REGARD EAUX USÉES
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°28)

INTERVENTION DU 21/10/2024 (CIMETIERE KERFAUTRAS - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE DÉBOUCHAGE CANALISATION EAUX USÉES
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°29)

INTERVENTION DU 22/10/2024 (150 RUE VUILLEMIN - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE BRANCHEMENT EAUX USÉES
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°30)

INTERVENTION DU 23/10/2024 (RUE BORGNIS DESBORDES - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
TENTATIVE DÉBOUCHAGE, RÉSEAU CASSÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°31)
SUITE DE L'INTERVENTION LE 29/10/2024

INTERVENTION DU 24/10/2024 (GYMNASE MICHEL LE DOARÉ - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CANALISATION EAUX USÉES
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°32)

INTERVENTION DU 24/10/2024
(MAIRIE DE ST MARC-124 RUE DE VERDUN-BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE CANALISATION EAUX USÉES
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°33)

INTERVENTION DU 29/10/2024 (9 RUE DE LA GARENNE - GUIPAVAS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET DÉBOUCHAGE DE L'AVALOIR N° 11598
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°34)

INTERVENTION DU 29/10/2024 (319 RUE DE VERDUN-BREST AVALOIR 4555)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET DÉBOUCHAGE DE L'AVALOIR 4555 (AVALOIR 4554 NON BOUCHÉ)
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C02 (BT N°35)

OBSERVATIONS : BOUCHÉ AVEC DE LA LAITANCE DE CIMENT

INTERVENTION DU 29/10/2024 (RUE BORGNIS DESBORDES - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE A LA DEMANDE ASSISTANCE PASSAGE CAMÉRA
MULTIPLES PASSES DE CURAGE DE 50M DEPUIS TAMPON AU MILIEU DE LA
RUE VERS LE BOUCHON
POMPAGE 5,5M3 TOUTES LES 30 MINUTES ET VIDANGE SUR UN AUTRE TAMPON
PLUS LOIN
ATTENTE D'OUVERTURE DE LA CANALISATION PAR LA SOCIÉTÉ KERLEROUX
CHANGEMENT DU TUYAU PAR LA SOCIÉTÉ KERLEROUX
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
DÉCHETS : GRANDE QUANTITÉ DE SABLE POMPÉ
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°36)

INTERVENTION DU 31/10/2024 (6 RUE TANGUY MALMANCHE - BOHARS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE DE LA FOSSE DE 1,5M3
DÉBOUCHAGE ENTRÉE DE FOSSE
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°37)

INTERVENTION DU 30/10/2024 (7 RUE KERFAUTRAS-BREST AVALOIR 23078)

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET DÉBOUCHAGE DE L'AVALOIR N°23078
VÉRIFICATION DU BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°38)

INTERVENTION DU 30/10/2024 (LIEU DIT KERISCHIA - GUILERS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CURAGE BUSE PASSANT SOUS LA ROUTE
3 PASSES DE 4M ENVIRON
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL
TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°39)

OBSERVATIONS : PRÉSENCE DE TERRE ET RACINES

AVALOIRS OCTOBRE 2024
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE NETTOYAGE 4 AVALOIRS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - (BT N°40)

OBSERVATIONS : SB AB Email envoyé le 26/11/24 a 16H18 test facturation
SB AB EMAIL ENVOYÉ LE 19/11/24 A 11H12 M. E. SENECHAL

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 01/10	1	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 01/10	2	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 02/10	3	115,00	115,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 03/10	4	130,00	130,00
1,00	AC5.0-H(s) Ouvrier d'assainis. C03 03/10	5	40,00	40,00
4,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 03/10	6	120,00	480,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 09/10	7	130,00	130,00
3,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 10/10	8	130,00	390,00
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 10/10	9	115,00	230,00
2,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 10/10	10	120,00	240,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C03 10/10	11	115,00	115,00
1,00	AC5.0-H(s) Ouvrier d'assainis. C02 10/10	12	40,00	40,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C03 11/10	13	115,00	115,00
2,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C01 14/10	14	130,00	260,00
2,00	AC5.0-H(s) Ouvrier d'assainis. C02 14/10	15	40,00	80,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C03 14/10	16	130,00	130,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 14/10	17	115,00	115,00
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 14/10	18	120,00	120,00
2,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 14/10	19	120,00	240,00
4,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 17/10	20	120,00	480,00
4,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 17/10	21	130,00	520,00

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
4,00	AC5.0-H(s) Ouvrier d'assainis. C01 17/10	22	40,00	160,00
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 16/10	23	115,00	230,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 18/10	24	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 18/10	25	115,00	115,00
4,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 21/10	26	120,00	480,00
4,00	AC5.0-H(s) Ouvrier d'assainis. C02 21/10	27	40,00	160,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 21/10	28	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 21/10	29	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 22/10	30	115,00	115,00
2,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 23/10	31	120,00	240,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 24/10	32	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 24/10	33	115,00	115,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 29/10	34	115,00	115,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 29/10	35	130,00	130,00
9,25	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 29/10	36	120,00	1110,00
2,75	AC1.1-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 29/10	36	168,00	462,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 31/10	37	130,00	130,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 30/10	38	115,00	115,00
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 30/10	39	120,00	120,00
4,00	AA.0-Pomp./Net.Grille/Aval./égout.	40	12,00	48,00
TOTAL H.T.				8505,00
T.V.A. a 20,00%				1701,00
TOTAL T.T.C.En EURO				10206,00

Valeur en votre règlement au 31 Janvier 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.

BON DE COMMANDE

Références à rappeler sur toutes correspondances/factures

Commande N° **20243956**

Adresse de livraison :

MAGASIN
210 Boulevard François Mitterrand
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9
FRANCE

Fournisseur : AHP

ASSAINISSEMENT HYGIENE POMPAGE

KERIGOUALC'H
29490 GUIPAVAS
FRANCE

Tél : 02.98.02.73.26

Fax : 02.98.02.76.89

Adresse de facturation :

EAU DU PONANT
210 Boulevard F. Mitterrand
CS30117 Guipavas
29802 BREST Cedex 9
FRANCE

Demandeur :

SENECHAL Ewen

Email : ewen.senechal@eauduponant.fr

Acheteur :

PAUL Nicolas

Email : nicolas.paul@eauduponant.fr

Centre de profit : Travaux facturables

Conditions d'achats (Incoterms) Rendu droits acquités

MARCHE EDP 38-2023 LOT 1

Instruction fournisseur :

Facture lot n°1 Octobre 2024 / REF 1/10/2024 8H08 C:000456 I:54838

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELAI
001		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	21/11/2024
002		AC1.1. Majoration de 17h15 à 22h Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Majoration heure astreinte de 17h15 à 22h Référence Fournisseur : AC1.1. Référence ACD : 23-38-01-02	2.75	168.00	462.00	21/11/2024
003		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	3.00	130.00	390.00	21/11/2024
004		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	3.00	40.00	120.00	21/11/2024
005		AC6.0. Camion léger de curage	7.00	115.00	805.00	21/11/2024

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELAI
		Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02				
006		AA.0. Pompage, nettoyage, rinçage Pompage, nettoyage, rinçage de grille, avaloir ou bouche d'égout avec ou sans décantation avec ou sans panier sélectif, test de bon écoulement et curage du branchement Référence Fournisseur : AA.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.000	12.00	48.00	21/11/2024
007		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	130.00	520.00	21/11/2024
008		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	115.00	115.00	21/11/2024
009		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	40.00	160.00	21/11/2024
010		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	120.00	480.00	21/11/2024
011		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	3.00	130.00	390.00	21/11/2024
012		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	130.00	130.00	21/11/2024
013		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	115.00	115.00	21/11/2024
014		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	16.25	120.00	1 950.00	21/11/2024
015		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	130.00	130.00	21/11/2024
016		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0.	3.00	40.00	120.00	21/11/2024

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELA
Référence ACD : 23-38-01-02						
017		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	115.00	460.00	21/11/2024
018		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	120.00	240.00	21/11/2024
019		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	130.00	130.00	21/11/2024
020		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	40.00	40.00	21/11/2024
021		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	4.00	115.00	460.00	21/11/2024
022		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0. Référence ACD : 23-38-01-02	5.00	120.00	600.00	21/11/2024
023		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	130.00	130.00	21/11/2024
024		AC5.0. Ouvrier d'assainissement Ouvrier d'assainissement Référence Fournisseur : AC5.0. Référence ACD : 23-38-01-02	1.00	40.00	40.00	21/11/2024
025		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0. Référence ACD : 23-38-01-02	2.00	115.00	230.00	21/11/2024
Conditions de paiement : paiement à 60 jours date de facture				Montant H.T.	8 505.00	EUR
Mode de paiement : Virement				Montant T.T.C.	10 206.00	EUR

Visas :

Rédaction	Validation	AR Fournisseur
PAUL Nicolas Magasinier logisticien	SAINT-HILARY Noémie Directrice 	Le : Nom : Signature :

Fin de document de 4 pages