

FACTURE N° 5010074
N/REF : 3/12/2024 10H47 C:000456 I:55015
V/REF : 20250127
V/Appel du Mardi 03/12/2024 a 10H47

EAU DU PONANT

**210, BD FRANCOIS MITTERRAND
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9**

IMMEUBLE : CIMETIERE KERFAUTRAS
CIMETIERE KERFAUTRAS
91 RUE MASSILLON
29200 BREST

Guipavas, le 14 Janvier 2025

Référence Marché: EDP-38-2023-Lot 1
LOCALISATION : DIFFERENTS LIEUX D'INTERVENTIONS
MOTIF : INTERVENTIONS DECEMBRE 2024
Donneur d'ordre : Mme V. EVENO

INTERVENTION DU 04/12/2024 (CIMETIERE KERFAUTRAS-RUE MASSILLON - BREST)
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES ET EAUX PLUVIALES
CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°01)

INTERVENTION DU 09/12/2024 (10 RUE DU GAZ - LANDERNEAU)
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
CURAGE DU TABOURET SIPHOIDE SUR ENVIRON 5M VERS LA ROUTE
CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT ET NETTOYAGE DE LA VOIRIE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°02)

INTERVENTION DU 11/12/2024 (PISCINE KERHALLET - 1 RUE DU MAINE)
DÉPOSE DU WC - TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A PARTIR DU WC : NON OK
PASSAGE CAMÉRA NÉGATIF BLOCAGE A 10M : TROP DE COUDES
LA COLONNE MONTE ENCHARGE ET SE VIDE D'UN COUP A CHAQUE ESSAI
PAS DE MATIERE QUI REMONTE LA COLONNE EST PROPRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°03)
OBSERVATIONS : LE TECHNICIEN SUR PLACE DOIT VÉRIFIER DANS LE VIDE
SANITAIRE - RAPPELLE SI BESOIN

INTERVENTION DU 12/12/2024 (CENTRE HÉBERGT-42 RUE AMIRAL TROUDE- BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VU SUR PLACE AVEC L'ÉQUIPE D'EAU DU PONANT LE LOGEMENT EST TROP
INSALUBRE POUR POUVOIR INTERVENIR
LE FOYER VA FAIRE INTERVENIR UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE
LES PLOMBIERS S'OCCUPERONT DU PROBLEME CAR C'ÉTAIT UN LAVABO BOUCHÉ ET
NOUS RAPPELLERONS SI BESOIN

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°04)

INTERVENTION DU 12/12/2024 (CENTRE SPORTIF DE LANROZE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES PAR L'ÉVENT CASSÉ SUR LA DROITE DU
BÂTIMENT SUR ENVIRON 10M - CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C04 (BT N°05)

INTERVENTION DU 19/12/2024 (115 CHEMIN BORD DE MER - PLOUGASTEL DAOULAS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE FOSSE SUIVANT DEMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN : C03 (BT N°06)
VOLUME ENVIRON 12M3

INTERVENTION DU 26/12/2024 (16 RUE BLAISE PASCAL - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CANALISATION EAUX USÉES
CURAGE DU SIPHON
CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT APRES CURAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°07)
OBSERVATIONS : FORTE PRÉSENCE DE LINGETTES ET QUELQUES MORCEAUX DE BÉTON
PROVENANT DE LA PLAQUE TOMBÉS DEDANS
BOUCHON REMIS EN PLACE APRES INTERVENTION

INTERVENTION DU 26/12/2024 (5 RUE LAMENNAIS - GUILERS)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES
POMPAGE ET NETTOYAGE DU TABOURET : GRANDE QUANTITÉS DE CAILLOUX/SABLE
CURAGE DEPUIS WC STOPPÉ (LE WC MONTAIT EN CHARGE)
CURAGE DEPUIS LE TABOURET SIPHOIDE
CONTRÔLE : PAS D'EAU A ARRIVER LORS DES ESSAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C01 (BT N°08)
OBSERVATIONS : SUSPICION DE CASSE EN SOUS TERRAIN, POSSIBLEMENT SUR
L'ANCIENNE FOSSE
PRÉCONISATIONS : PASSAGE CAMÉRA POUR LE 5 ET SUREMENT AUSSI CHEZ LA
PROPRIÉTAIRE AU 2 OU 3 DE LA RUE

INTERVENTION DU 27/12/2024 (8 RUE CAMILLE ST SAËNS - LANDERNEAU)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
DÉBOUCHAGE CONDUITE EAUX USÉES PAR LE REGARD DANS LE GARAGE
CONTRÔLE : BON ÉCOULEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C02 (BT N°09)
OBSERVATIONS : BOUCHÉ AVEC DES CAILLOUX CAR IL Y A DES RATS DANS LA
MAISON (MAISON INSALUBRE)
PAS ACCES PAR L'EXTÉRIEUR

INTERVENTION DU 31/12/2024 (AUBERGE DE JEUNESSE - BREST)
MISE EN PLACE DU VÉHICULE

POMPAGE ET LAVAGE REGARD EAUX USÉES EN SORTIE DE BÂTIMENT
CURAGE ÉVACUATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL - TECHNICIEN(S) : C03 (BT N°10)
DÉCHETS : 0,7M3 MDV
OBSERVATIONS : FORTE PRÉSENCE DE DÉCHETS, NICORETTE, RASOIRS, MASQUES ET
COUVERTS JETABLES
PRÉCONISATIONS : CUVETTE A REFAIRE, TRES MAUVAIS ÉTAT

CAMPAGNE AVALOIRS DECEMBRE 2024
POMPAGE NETTOYAGE 193 AVALOIRS

OBSERVATIONS : SB AB Email envoyé le 08/01/25 a 11H33 M. E. SENECHAL

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 04/12	1	115,00		115,00
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 09/12	2	120,00		120,00
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 11/12	3	115,00		230,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 12/12	4	115,00		115,00
2,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C04 12/12	5	115,00		230,00
3,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C03 19/12	6	120,00		360,00
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 26/12	7	120,00		120,00
1,00	AC1.0-H(s) Camion 19T+Chauf. C01 26/12	8	120,00		120,00
1,00	AC2.0-H(s) Camion 26T+Chauf. C02 27/12	9	130,00		130,00
1,00	AC6.0-H(s) Camion léger+Chauf. C03 31/12	10	115,00		115,00
193,00	AA.0-Pomp./Net.Grille/Aval./égout.	11	12,00		2316,00
TOTAL H.T.					3971,00
T.V.A. a 20,00%					794,20
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>4765,20</u>

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008).
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros.
TVA acquittée sur les encaissements.

FACTURE N° 5010074

BON DE COMMANDE

Références à rappeler sur toutes correspondances/factures

Commande N° **20250127**

Adresse de livraison :

MAGASIN
210 Boulevard François Mitterrand
CS 30117 GUIPAVAS
29802 BREST CEDEX 9
FRANCE

Fournisseur : AHP

ASSAINISSEMENT HYGIENE POMPAGE

KERIGOUALC'H
29490 GUIPAVAS
FRANCE

Tél : 02.98.02.73.26

Fax : 02.98.02.76.89

Adresse de facturation :

EAU DU PONANT
210 Boulevard F. Mitterrand
CS30117 Guipavas
29802 BREST Cedex 9
FRANCE

Demandeur :

SENECHAL Ewen

Email : ewen.senechal@eauduponant.fr

Acheteur :

LE PICHON Flora

Tél : 02 29 00 77 48

Email : flora.le-pichon@eauduponant.fr

Centre de profit : Travaux facturables

Conditions d'achats (Incoterms) Rendu droits acquités

Facture lot n°1 Décembre 2024 AHP

Item	CODE ARTICLE	DESIGNATION	QTE / UNITE	P. UNIT. H.T.	PRIX TOTAL	DELA
001		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	3.00	120.00	360.00	09/01/2025
002		AC2.0. Camion d'intervention mixte de 26 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC2.0.	1.00	130.00	130.00	09/01/2025
003		AC6.0. Camion léger de curage Camion léger de curage avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC6.0.	7.00	115.00	805.00	09/01/2025
004		AA.0. Pompage, nettoyage, rinçage Pompage, nettoyage, rinçage de grille, avaloir ou bouche d'égout avec ou sans décantation avec ou sans panier sélectif, test de bon écoulement et curage du branchement Référence Fournisseur : AA.0.	193.000	12.00	2 316.00	09/01/2025
005		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	1.00	120.00	120.00	09/01/2025
006		AC1.0. Camion d'intervention mixte de 19 T avec chauffeur opérateur Référence Fournisseur : AC1.0.	2.00	120.00	240.00	09/01/2025

Conditions de paiement : paiement à 60 jours date de facture	Montant H.T. 3 971.00 EUR
Mode de paiement : Virement	Montant T.T.C. 4 765.20 EUR

Visas :

Rédaction	Validation	AR Fournisseur
LE PICHON Flora Acheteuse	KERMARREC Mathilde Secrétaire Générale 	Le : Nom : Signature :

Fin de document de 2 pages