



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4080380

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 15/07/2024 15H05 C:025467 I:35284
V/REF : ARF/069695
V/Email reçu le Lundi 15/07/2024 a 15H05

IN'LI AURA
Service Comptabilité
14 RUE TRONCHET
69006 LYON

IMMEUBLE : PARC DU MONT BLANC
39 RUE EQUINOX
01770 CHEVRY

Voglans, le 30 Aout 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 39 RUE EQUINOX-LOGEMENT DE MME BECHELEM AU 2EME ETAGE PORTE A22
TEL:06 52863318

MOTIF : GESTIONNAIRE MME PARACHINI -TEL:04.87.91.50.51
INTERVENIR POUR UNE RECHERCHE DE FUITE CAR FUITE DERRIERE LA PORTE
D'ENTRÉE SUR LE MUR ET MUR DES TOILETTES

Donneur d'ordre : Mr L. BRAGA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 6/08/2024 A 10H00
LOGEMENT DE MME BECHELEM AU 2EME ETAGE PORTE 1002:
CONSTAT D UNE TRACE D HUMIDITE DERRIERE LA PORTE DE L'ENTRÉE
PROBABLEMENT DU A UNE ANCIENNE FUITE CAR CE MUR EST MITOYEN A LA SALLE
DE BAINS DU LOGEMENT DE MME ENJALBAL N1001
CONSTAT DE TRACES DE SALPETRE SUR LE MUR DES WC SOUS LA CHAUDIERE
APRES VÉRIFICATION VISUELLE CONSTAT DE PLUSIEURS TRACES DE FUITE A
PLUSIEURS ENDROITS TOUTES RÉPARÉES
MISE EN ÉPREUVE DU RÉSEAU EFS ET ECS R.A.S
CES TRACES SONT DUES AUX ANCIENNES FUTITES OU A DE LA CONDENSATION SOUS
CHAUDIERE
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME ENJALBAL N1001 AU 2EME
SDB :
DEPOSE D UN CARREAU DE CARRELAGE DU TABLIER DE BAIGNOIRE
CONTROLE SOUS BAIGNOIRE : RAS
REMISE EN PLACE DU CARREAUX AVEC JOINT
CONSTAT DE TRACES D'UN ANCIEN DÉGÂTS DES EAUX SOUS LE MEUBLE VASQUE
EN RETIRANT UN TIROIR CONSTAT D UNE MODIFICATION SUR LA VIDANGE DE LA
VASQUE POUR INTÉGRER UN SIPHON DE MAL
LE SIPHON EST TROP COURT, CASSÉ SUR L'EXTRÉMITÉ DU TUYAU ET LE TUYAU
MAL EST A PEINE EMBOÎTE
LE TUYAU DE LA MACHINE A LAVER A COULE AU SOL CE QUI A PROVOQUE

SERVIMO SAVOIES - SAS au capital de 15 000 €

Chemin des Marais – 73420 VOGLANS

RCS. CHAMBERY 802.635.490 – TVA intracommunautaire FR16802635490

Tél : 04 79 52 08 82 - Fax : 04 79 52 08 98 - savoies@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0081 9288 3921 702 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

LES TRACES D HUMIDITE DERRIERE LA PORTE DE MME BECHELEM
REMISE EN PLACE DE L EVACUATION DE MAL
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER EMAIL en CC le 12/08/24 a 12H40 marina.parachini@inli.fr
CV LCOMPTER Email envoyé le 12/08/24 a 12H40 Mr L. BRAGA
RM LCOMPTER EMAIL en CC le 22/07/24 a 11H22 serviceclientaura@inli.fr
RM LCOMPTER Email envoyé le 22/07/24 a 11H22 Mr L. BRAGA
BONJOUR, NOUS AVONS APPELÉ L'OCCUPANT A 3 REPRISES EN LAISSANT DES
MESSAGES, SANS RETOUR DE SA PART. QUELLE EST LA SUITE A DONNER ? DANS
L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait
nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de
distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques,
réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de
la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1
qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si
nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de
déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions
de recherche que nous arrivons a déterminer l'emplacement de la fuite et
y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 4080380

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching-73	2	28,19	28,19
4,00	H(s) plombier journée-73 le 06/08	2	72,83	291,32
TOTAL H.T.				319,51
T.V.A. a 10,00%				31,95
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>351,46</u>

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

Groupe ActionLogement

Ref 15/07/2024 a 15h05

in'li Aura (GF)

14 rue Tronchet

69006 LYON

Emetteur : M. Loic BRAGA

email : loic.braga@inli.fr

SARL SERVIMO

101 AVENUE PAUL MARCELIN

69120 VAULX EN VELIN

mail : centreappels@servimo.fr

tél : 0478793636

portable:

Travaux prévus entre le 15/07/2024 et le 22/07/2024

Objet de la commande : Recherche de fuite

Prestation Parties Privatives

PARC DU MONT BLANC (ARF - 9014 - 0001 - 1)

39 RUE EQUINOX

01170 CHEVRY

Appartement n° 209886, porte n°A22, Etage 02, 4 pièces

Occupant actuel : MME BECHELEM M. MEGHAR 220715/40

domicile : bureau : portable : 0652863318

	P.U.HT (€)	Quantité	Montant HT (€)	TVA
Plomberie / Sanitaire (PBS) Bonjour, Pouvez-vous procéder à une recherche de fuite s'il vous plaît. En vous remerciant	1,00	1,00 U	1,00	10,00%

Merci de rappeler le n° du Bon de commande sur votre facture

ADRESSE FACTURATION:

in'Li Aura
Service Comptabilité
14 Rue Tronchet
69006 Lyon

Total HT	1,00 €
Total TVA	10,00% 0,10 €
Total TTC	1,10 €

Loic BRAGA

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Conformément aux exigences de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement n°2016/679 du 27 avril 2016 : Le Prestataire s'engage à réaliser les prestations objet du présent bon de commande, pour le compte de la société in'li Aura. Il garantit à in'li Aura qu'il met en place toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la protection de données à caractère personnel auxquelles il aura accès ou qui lui seront communiquées. La notion d'instruction est considérée comme étant acquise lorsque le Prestataire agit dans le cadre de l'exécution de la présente commande. Le Prestataire ne peut sous-traiter, tout ou partie des prestations, sans l'autorisation écrite préalable, spécifique et expresse de la société in'li Aura. Le Prestataire s'engage à l'issue des prestations à procéder à la suppression des données qui lui ont été communiquées ou à les restituer à la société in'li Aura selon ses indications.

in'li Aura, responsable de traitement, met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel dont la finalité poursuivie est la gestion de ses fournisseurs. Ces données destinées aux services habilités sont conservées jusqu'à l'extinction des prescriptions légales. La personne concernée peut exercer son droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement de ses données à caractère personnel, de limitation du traitement et de portabilité auprès du DPO d'in'li Aura à dpoinliaura@inli.fr ou à DPO - in'li Aura, 14 Rue Tronchet 69006 Lyon.

14 rue Tronchet – 69006 Lyon

Société Anonyme au capital de 238 693 731,78 € - 955 504 097 RCS Lyon

www.inli.fr