



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010550

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 6/12/2024 16H54 C:025467 I:37144
V/REF : ARF/077814
V/Email reçu le Vendredi 06/12/2024 à 16H54

IN'LI AURA
Service Comptabilité
14 RUE TRONCHET
69006 LYON

IMMEUBLE : LE BONS EN MOACHON
30 RUE DE CHEZ MOACHON
74890 BONS EN CHABLAIS

Voglans, le 31 Janvier 2025

Référence Marché: Perm.Multi-Technique d'Urgence

LOCALISATION : LOGEMENT N° C304 - MR REJAIBI - 06 03096392 - LOGEMENT N° C105 - MR
YILDIRIM - 07 86905758

MOTIF : INTERVENIR POUR PRESENCE DE CONDENSATION CHEZ MR REJAIBI
INTERVENIR POUR PRESENCE DE MOISSURE CHEZ MME AXTER - ELLE SERA
PRESENTE

Donneur d'ordre : Mr D. MICHON

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 08/12/2024 A 10H00 :
CONSTAT D'UNE VMC QUI NE FONCTIONNE PAS DANS TOUT LE BATIMENT.
LA GAINES SOUPLE DE REJET EST TOMBEE A TERRE DANS LES COMBLES.
INFILTRATION ENTRE LE TOIT ET L'ECRAN SOUS TOITURE DE L'EVENEMENT QUI
CORRESPOND A L'ENDROIT DES MOISSURES DU LOGEMENT C304.
REPLI

OBSERVATIONS : CV AB Email envoyé le 31/01/25 à 14H44 Mr D. MICHON
CV AB Email envoyé le 29/01/25 à 09H23 Mme S. RAPICANO
CV AB EMAIL en CC le 26/01/25 à 19H05 loic.braga@inli.fr
CV AB EMAIL en CC le 26/01/25 à 19H05 serviceclientaura@inli.fr
CV AB Email envoyé le 26/01/25 à 19H05 Mr D. MICHON
AD AB Email envoyé le 03/01/25 à 13H43 Mr D. MICHON
CV LCOMPTER Email envoyé le 08/12/24 à 21H39 Mr D. MICHON
PREVOIR L'INTERVENTION DE LA STE DE MAINTENANCE DES VMC

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8ème étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H(s) Interv.Plomb./Elect./Serrurerie	2	90,00	90,00
1,00	Déplacement Interv.Plomb./Elect./Serrur.	2	240,00	240,00
TOTAL H.T.				330,00
T.V.A. a 10,00%				33,00
TOTAL T.T.C.En EURO				363,00

Valeur en votre règlement au 28 Février 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5010550

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

06 12 - 1554

Christophe Vandamme

De: Dorian MICHON <dorian.michon@inli.fr>
Envoyé: vendredi 6 décembre 2024 16:54
À: Christophe Vandamme
Cc: Aurore FLORET; VILLEMINE Celine; Vincent HENRY; ecodimo
Objet: URGENT : Intervention Bons en Chablais
Pièces jointes: C304 3.jpeg; C304 4.jpeg; C304 5.jpeg; C304 6.jpeg; C304 7.jpeg; C304 1.jpeg; C105 1.jpeg; C105 2.jpeg; C105 3.jpeg; C304 2.jpeg

Bonjour Monsieur VANDAMME,

Comme évoqué au téléphone, nous vous mandons pour une intervention en urgence dans notre résidence BONS EN MOACHONS.

Il faudrait vérifier l'ensemble des VMC des logements, faire une recherche de fuite et si possible poser un assécheur.

Vous trouverez en PJ les photos envoyées par les locataires et vous trouverez ci-dessous les coordonnées des locataires.

M. REJAIBI MME SUBASIC (221745 / 03)
Locataire
Sillon Alpin (DSCT-PQST-TER2)

Entrée le 27/06/2024

Coordonnées personnelles

Tél. fixe
Tél. port. 06 03 09 63 92
Tél. prof.
E-mail rejaibi11@gmail.com

► [Accéder à toutes les coordonnées \(2\)](#)

MME AXTERS M. YILDIRIM (221635 / 87)
Locataire
Sillon Alpin (DSCT-PQST-TER2)

Entrée le 29/05/2024

Coordonnées personnelles

Tél. fixe
Tél. port. 07 86 90 57 58
Tél. prof.
E-mail kerim.yildirim105@gmail.com

► [Accéder à toutes les coordonnées \(2\)](#)

Vous remerciant par avance de votre intervention.

Cordialement,

Dorian MICHON
Chargé de garantie et de SAV
In'li Aura
Tél : 06 22 40 14 55
14 Rue Tronchet
69006 LYON



Groupe ActionLogement

Bons en Moachons
30, Rue de Chez Moachon
74890 Bons en Chablais