



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040057

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 28/03/2025 17H39 C:026282 I:37228

ARNAUD ALAIN

V/Email reçu le Vendredi 28/03/2025 a 17H39

**7 CHEMIN DU NIVOLET
73100 AIX LES BAINS**

IMMEUBLE : ALBION
6 AVENUE DE L'ALBION
73100 AIX LES BAINS

Voglans, le 03 Avril 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 6 AVENUE DE L'ALBION-LOGEMENT DE M ARNAUD PORTE 185 AU 6EME ÉTAGE
TEL:06.74.73.30.57

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE SUR ÉVACUATION DE LA DOUCHE ET QUI INONDE LE
VOISIN EN DESSOUS

Donneur d'ordre : _ DSP Dispatcher P1/P2

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 02/04/2025 A 16H30:
CONSTAT: DOUCHE A L'ITALIENNE AVEC ACCES PAR LE DESSOUS
TEST D'ARROSAGE AU NIVEAU DE LA BONDE, PAS DE FUITE CONSTATÉE
TEST D'ARROSAGE AU NIVEAU DES JOINTS PRÉRIPHÉRIQUES DE LA DOUCHE,
DE L'EAU S'INFILTRE SOUS LE BAC
LE PROPRIÉTAIRE S'OCCUPE DE REFAIRE LES JOINTS LUI MEME
REPLI

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER Email envoyé le 03/04/25 a 13H58 .

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/
chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de
tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le
nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le
relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5040057

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching-73	2	28,19	28,19
2,00	H(s) plombier journée-73 le 02/04	2	72,83	145,66
TOTAL H.T.				173,85
T.V.A. a 20,00%				34,77
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>208,62</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN