



**LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER**

**FACTURE N° 5080148**

*Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365*

**N/REF :** 10/04/2025 21H41 C:026286 I:37223

V/Email reçu le Jeudi 10/04/2025 à 21H41

SELON DEVIS N°

**MADAME SPARTACO MARIA**

**91 AVENUE DE TURIN  
73000 CHAMBERY**

**IMMEUBLE :** SPARTACO MARIA  
91 AVENUE DE TURIN  
73000 CHAMBERY

Voglans, le 22 Aout 2025

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** 91 AVENUE DE TURIN-LOGEMENT DE MME SPARTACO-TEL:0620061093/0664512071  
N° I2679075 DU 19/03/2025 14:59  
SINISTRE N° : 7433566908/S14/JYB  
FRANCHISE A 0€

**MOTIF :** Votre accord sur notre devis n° 5040013 du 03/04/2025 d un montant de  
**Donneur d'ordre :** \_ OCCUPANT LOGEMENT

=====

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Travaux de plomberie en partie privative.

AMENEE DE L'EQUIPE INTERVENANTE  
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT  
DEPOSE DE 4 CARREAUX DE FAIENCE SOUS LE MITIGEUR DE DOUCHE POUR ACCES  
ET RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ECS  
PASSAGE APPARENT DE L'ALIMENTATION ECS DEPUIS LE CUMULUS JUSQU'A  
L'ALIMENTATION SOUS LA DOUCHE  
PASSAGE APPARENT EFFECTUE EN CUIVRE POSE SUR COLLIERS ISOPHONIQUES  
NEUTRALISATION DE L'ALIMENTATION DEFECTUEUSE EN DALLE  
RACCORDEMENT ET MISE EN EAU DU LOGEMENT  
CONTROLE D'ETANCHEITE  
REBOUCHAGE DES TRAVERSEES DE MURS  
FERMETURE PROVISOIRE DE LA CLOISON SOUS MITIGEUR DE DOUCHE  
NETTOYAGE ET REPLI DE CHANTIER

NOTRE INTERVENTION DU 18/04 A 08H30  
CONTROLE ETANCHEITE ET FONCTIONNEMENT  
REPLI

**OBSERVATIONS :**



LE PARTENAIRE  
MAINTENANCE DE  
VOTRE PATRIMOINE  
IMMOBILIER

**FACTURE N° 5080148**

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :**

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).  
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).  
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.  
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).  
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).  
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).  
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.  
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

| =====    |                                   |         |               |
|----------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Quantité | Heures - Suppléments - Descriptif | P.U. HT |               |
| 1,00     | Prix forfaitaire-73               | 590,91  | 590,91        |
|          | TOTAL H.T. ....                   |         | 590,91        |
|          | T.V.A. a 10,00% .....             |         | 59,09         |
|          | <b>TOTAL T.T.C. ....En EURO</b>   |         | <b>650,00</b> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

**Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2025**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN