



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5090468

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 2/09/2025 14H34 C:025562 I:34079
V/REF : ACCORD DE MME MAROT
V/Email reçu le Mardi 02/09/2025 à 14H34

MME MAROT

**7 AVENUE D'ANNECY
73100 AIX LES BAINS**

SELON DEVIS N° 5080046

V/REF.IMM. .

IMMEUBLE : 7 AV. D'ANNECY
7 AVENUE D'ANNECY
73100 AIX LES BAINS

Voglans, le 29 Septembre 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 7 AVENUE D'ANNECY - LOGEMENT DE MME MAROT - 06 26174234

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 5080046 du 22/08/2025 d un montant de

Donneur d'ordre : Mme M. MAROT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 21/08/2025 A 10H00
LOGEMENT DE MME MAROT
CONSTAT : LE CUMULUS EST RÉCENT, CONSTAT D'ABSENCE DE FUITE
LE GROUPE DE SÉCURITÉ FUT,
LE MITIGEUR DE DOUCHE THERMOSTATIQUE NE MITIGE PLUS LA TEMPÉRATURE.
DEVIS A SUIVRE POUR LE REMPLACEMENT DU GROUPE DE SÉCURITÉ
ET DU MITIGEUR DOUCHE THERMOSTATIQUE
REPLI

AMENE DE L'EQUIPE INTERVENANTE
COUPURE D'EAU LOGEMENT
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU GROUPE DE SECURITE ET DU SIPHON
MODIFICATION DE L'EVACUATION SI NECESSAIRE
DEPOSE ET REMPLACEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE
CONTROLE DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ETANCHEITE
REPLI

LE 03/09/2025 A 12H30
LOGEMENT DE MME MAROT
ACTION : COUPURE D'EAU
DÉPOSE ET REMPLACEMENT DU MITIGEUR THERMOSTATIQUE DOUCHE
ET DU GROUPE DE SÉCURITÉ, REMISE EN EAU
TEST D'ÉTANCHÉITÉ OK.
NETTOYAGE CHANTIER ET REPLI

SERVIMO SAVOIES - SAS au capital de 15 000 €

Chemin des Marais – 73420 VOGLANS

RCS. CHAMBERY 802.635.490 – TVA intracommunautaire FR16802635490

Tél : 04 79 52 08 82 - Fax : 04 79 52 08 98 - savoies@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0081 9288 3921 702 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

CA LGESTION Email envoyé le 24/09/25 a 09H39 marylenemarot@sfr.fr

BONJOUR, ACCORD POUR PAIEMENT DE LA FACTURE EN 3 MOIS - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE - MME MAROT, MERCI DE NOUS ENVOYER UN MAIL POUR CONFIRMATION

CA LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 09H38 MARYLENEMAROT@SFR.FR

CV LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 23/09/25 A 22H47 MME S. DURANTON

CV AB EMAIL ENVOYÉ LE 23/09/25 A 22H45 MME M. MAROT

ACCORD POUR PAIEMENT DE LA FACTURE EN 3 MOIS - OCTOBRE - NOVEMBRE - DECEMBRE - MME DURANTON, MERCI DE NOUS ENVOYER UN MAIL POUR CONFIRMATION

RE LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 03/09/25 A 15H53 MME M. MAROT

CV TT EMAIL ENVOYÉ LE 22/08/25 A 09H43 MME M. MAROT

EN CAS D'ACCORD, DEMANDER A L'UDAF DE NOUS ENVOYER UN MAIL

CA LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 24/09/25 A 09:33 MME M. MAROT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau (exemple: fuite au 8eme étage et présence d'eau au niveau -1 qui nécessite le contrôle de 10 niveaux).
A chaque intervention il faut prendre rendez-vous avec l'occupant (si nécessaire) et déplacer un véhicule spécialisé avec son personnel.

Lors de nos travaux de recherche de fuite nous essayons si possible de déterminer l'origine de la fuite (voir notre bon de travail).
Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 5090468

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

de recherche que nous arrivons à déterminer l'emplacement de la fuite et y remédier si le client nous en donne l'ordre.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	28,19	28,19
2,25	H(s)Ouvrier Qualifié + matériel le 03/09	66,16	148,86
Quantité	Fournitures - Mises en oeuvre	P.U. HT	
1,00	Groupe(s)de sécurité surpresseur 890 3/4	51,12	51,12
1,00	Mitigeur Thermostatique douche-73	126,28	126,28
TOTAL H.T.			354,45
T.V.A. a 10,00%			35,44
TOTAL T.T.C.En EURO			<u>389,89</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN