



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6040274

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

N/REF : 27/01/2026 9H16 C:025524 I:37514
V/REF : OSTW9491
V/Email reçu le Mardi 27/01/2026 à 9H16

LE CESSENS
C/O SEMCODA - SERVICE SYNDIC
50, RUE DU PAVILLON
CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX

IMMEUBLE : LE CLOS GEORGES
903 ROUTE D'AIX
LE CLOS GEORGES GODDARD-3369
73310 CHINDRIEUX

Voglans, le 23 Avril 2026

Référence Marché: 2022-MAIN-0045-156/22ANELE1

LOCALISATION : 903 ROUTE D'AIX-LE CLOS GEORGES GODDARD
ECLAIRAGE EXTERIEUR

MOTIF : INTERVENIR POUR RELAMPING ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR AU NIVEAU DU PASSAGE
MENANT A L'ENTRÉE DU BATIMENT ET DU PARKING

Donneur d'ordre : Mr D. LHIRONDELLE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

LE 05/02/2026 A 12H00
BÂTIMENT LE CESSENS
CONSTAT D'ÉCLAIRAGE EN APPLIQUE DE LA FAÇADE NE FONCTIONNANT PAS.
LES LUMINAIRES NE FONCTIONNENT PAS MALGRÉ LE REMPLACEMENT D'AMPOULES
ET LA MISE EN MARCHÉ FORCÉE DE L'INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE.
LE CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DES LUMINAIRES EXT. EST BIEN ALIMENTÉ
MAIS CONSTAT D'ABSENCE DE TENSION AUX LUMINAIRES.
CONSTAT DE CÂBLE PASSANT DANS LES FAUX PLAFONDS, NON DÉMONTABLE DU RDC
ET CONSTAT D'ABSENCE DE BOÎTE DE RACCORDEMENT.
RETOUR PREVU POUR RECHERCHE DE PANNE DANS LA FAUX PLAFOND
REPLI

LE 04/03/2026 A 13H00
CONSTAT DE NON FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR,
CÔTÉ MONTÉE HABITATION.
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE EN GTP 1ER.
REPRISE DE CÂBLAGE DEPUIS LE TABLEAU.
CONTRÔLE ET CONSTAT DE BON FONCTIONNEMENT DU LUMINAIRE
DEVANT LA PORTE DU HALL.
MANQUE 3 LUMINAIRES QUI NE FONCTIONNENT PAS.
FORTE SUSPICION D'ALIMENTATION DEPUIS LE TABLEAU
DE LA MAISON MÉDICALE QUI EST NON ACCESSIBLE CE JOUR.

SERVIMO SAVOIES - SAS au capital de 15 000 €

Chemin des Marais – 73420 VOGLANS

RCS. CHAMBERY 802.635.490 – TVA intracommunautaire FR16802635490

Tél : 04 79 52 08 82 - Fax : 04 79 52 08 98 - savoies@servimo.fr

IBAN : FR76 1680 7004 0081 9288 3921 702 - B.I.C : CCBPFRPPGRE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

PRÉVOIR RETOUR UN MATIN AVEC RDV AVEC LA MAISON MÉDICALE.
NETTOYAGE CHANTIER ET REPLI

LE 10/04/2026 A 10H00
MAISON MÉDICALE AU RDC
ACCES AU LOCAL TGBT
CONSTAT DE LA PRÉSENCE DE L'HORLOGE ASTRONOMIQUE PILOTANT
L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR CÔTÉ HABITATION.
REMISE A L'HEURE DE L'HORLOGE.
MISE EN MARCHÉ FORCÉE.
CONTRÔLE ET CONSTAT DU BON FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE
EXTÉRIEUR CÔTÉ HABITATION.
MISE EN MODE AUTOMATIQUE DE L'HORLOGE.
NETTOYAGE CHANTIER ET REPLI

OBSERVATIONS : CV LCOMPTER Email envoyé le 14/04/26 a 18H55 Mr D. LHIRONDELLE
CV LCOMPTER Email envoyé le 07/03/26 a 01H03 Mr D. LHIRONDELLE
CA LGESTION Email envoyé le 20/02/26 a 16H12 denis.lhirondelle@semcoda.c
BONJOUR, UNE INTERVENTION EST PRÉVUE LE 25/02/2026 A MATINÉE. BIEN
CORDIALEMENT,
CV LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 07/02/26 A 23H36 MR D. LHIRONDELLE
CA LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 20/02/26 A 16:10 MR D. LHIRONDELLE

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	EL00001-Forfait Déplacement 73	2	41,59	41,59
2,25	EL00002-Forfait-Intervention le 05/02	2	51,99	116,97
1,00	EL00001-Forfait Déplacement 73	3	41,59	41,59
2,50	EL00002-Forfait-Intervention le 04/03	3	51,99	129,97
1,00	EL00001-Forfait Déplacement 73	4	41,59	41,59
1,50	EL00002-Forfait-Intervention le 10/04	4	51,99	77,98



LE PARTENAIRE
MAINTENANCE DE
VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

FACTURE N° 6040274

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

TOTAL H.T.	449,69
T.V.A. a 20,00%	89,93
TOTAL T.T.C.En EURO	539,62

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

De: LHIRONDELLE Denis <denis.lhirondelle@semcoda.com>
Envoyé: lundi 23 février 2026 10:49
À: Savoies SAVOIES
Cc: GOURLIER Léna
Objet: TR: AG9-PH09001
Pièces jointes: Scan AG9_20260223_104552.pdf

Bonjour,

confirmation poursuite intervention recherche panne
éclairage extérieur.

Sincères salutations



Denis LHIRONDELLE

Gestionnaire Principal de Copropriétés
Direction des Copropriétés
T. 04 50 66 65 27 -
denis.lhirondelle@semcoda.com

www.ellipse.immo

Toute l'actualité SEMCODA  

Moins de papier, plus de feuilles.
N'imprimer que si nécessaire !

-----Message d'origine-----

De : PH09001@semcoda.com <PH09001@semcoda.com>
Envoyé : lundi 23 février 2026 10:46
À : LHIRONDELLE Denis <denis.lhirondelle@semcoda.com>
Objet : AG9-PH09001

Répondre à: PH09001 <PH09001@semcoda.com> Nom du périphérique: PH09001 Modèle de
périphérique: MX-4051
Emplacement: AG9 RDC

Format de fichier: PDF MMR(G4)
Résolution: 200dpi x 200dpi

Le fichier joint est une image numérisée au format PDF.
Utilisez Acrobat(R)Reader(R) ou Adobe(R)Reader(R) d'Adobe pour visualiser le document.
Il est possible de télécharger Adobe(R)Reader(R) de l'adresse suivante:

Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe aux Etas-Unis et dans les autres pays.

<http://www.adobe.com/>