

N/REF : 7/10/2024 9H20 C:024972 I:35634
V/REF : 4114
V/Email reçu le Lundi 07/10/2024 a 9H20

CABINET HEURTIER

**6 PLACE VICTOR HUGO
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : LES TROIS PICS
66 RUE CLAUDE GENIN
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 05 Novembre 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 66 GENIN - CONTACT MR ALBANESE 06 64 83 21 51
MR VALLEE QUENTIN 06 77 62 69 54

MOTIF : INTERVENIR POUR CURER LA COLONNE D'EAUX PLUVIALES ET D'EAUX USEES QUI PASSE DANS SON GARAGE ET GENERE UNE FUITE DANS L'APPARTEMENT DU 1ER ETAGE (GROS DOMMAGE) IL SEMBLERAIT QUE LA COLONNE SOI FISSURÉE NOUS AVONS BIEN UN DE REMPLACEMENT MAIS ON VOUDRAIT ETRE SUR QUE LA COLONNE NE SOIT PAS FISSURÉ ENCORE PLUS HAUT

Donneur d'ordre : M. C. MARRA

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 11/10/2024 A 08H30
REPÉRAGE DE LA COLONNE EU/ EP PIED DE CHUTE SE TROUVANT DANS LE GARAGE DE MONSIEUR ALBANAISE PRÉVOIR DEUX TECHNICIENS POUR LE CURAGE DE LA COLONNE AVEC FLUORESCINE ET EFFECTUER UN PASSAGE CAMÉRA APRES LE CURAGE PRÉVOIR UNE MATINÉE 2 TECHNICIENS.
PRÉVOIR AFFICHAGE DE LA MONTÉE ET PRÉVENIR MONSIEUR ALBANAISE QUI A LES CLÉS UN LOGEMENT ET PRÉVENIR LES AUTRES LOCATAIRES

LE 25/10/2024 A 08H30
CURAGE DE LA COLONNE EU EP DEPUIS LE LOGEMENT DE MADAME GOISNO AU 4E .
ESSAI DE MISE EN PLACE DE LA GROSSE CAMERA QUI ENREGISTRE PASSE TROP PETIT
MISE EN PLACE DE LA PETITE CAMERA SANS ENREGISTREMENT
PASSAGE CAMÉRA EFFECTUÉ TROU APPARENT AU NIVEAU DU 1 ER ETAGE
ENTRE LE DEUXIEME ET LE PREMIERE ETAGE PREVOIR LE REMPLACEMENT DE LA PORTION DE COLONNE
VOIR PHOTO

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER Email envoyé le 05/11/24 a 08H48 M. C. MARRA

FF LCOMPTER Email envoyé le 05/11/24 a 08H39 M. C. MARRA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	3	176,90	353,80
1,00	Ff débouchage/Caméra 1h+Dépl.0 a 10km	3	265,38	265,38
TOTAL H.T.				619,18
T.V.A. a 10,00%				61,91
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>681,09</u>

Valeur en votre règlement au 31 Décembre 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Août 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN