

N/REF : 19/05/2025 11H18 C:024972 I:36392

V/Email reçu le Lundi 19/05/2025 a 11H18

SELON DEVIS N° 5050011

CABINET HEURTIER

**6 PLACE VICTOR HUGO
38100 GRENOBLE**

IMMEUBLE : 49 ALFRED DE VIGNY
49 RUE ALFRED DE VIGNY
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 04 Juillet 2025

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 49 ALFRED DE VIGNY - GRENOBLE - MME VIDEAU 04 76 09 31 93
3EME ETAGE

MOTIF : VOTRE ACCORD SUR NOTRE DEVIS N° 5050011 DU 19/05/2025 D UN MONTANT DE
605.00 € TTC

Donneur d'ordre : Mr V. FESIGNY

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

MISE EN PLACE DU MATERIEL
PIED DE CHUTE DANS LE LOCAL ASCENSEUR ET GARAGE A VÉLO CONTACTER LE
SYNDIC HEURTIER IMMOBILIER MONSIEUR VALENTIN AU 04 76 87 78 62 POUR
ACCORD CURAGE
CURAGE DE LA COLONNE
CONTROLE CURAGE

LE 20/05/2025 A 13H30
TENTATIVE DE DEBOUCHAGE COLONNE TOILETTE DEPUIS LE LOGEMENT DU 3EME
ETAGE EN DUPLEX DEPUIS LA GAINTE TECHNIQUE AU NIVEAU DU BUREAU
SANS RESULTAT
PRESENCE DE CALCAIRE IMPORTANTE DEPUIS LE PIED DE CHUTE
LE SYNDIC A ÉTÉ CONTACTÉ POUR AUTORISATION D'OUVERTURE AU NIVEAU DE LA
SALLE A MANGER

LE 21/05/2025 A 08H30
INTERVENTION DEPUIS LE 3EME ETAGE
OUVERTURE DE LA GAINTE TECHNIQUE
PAS PU ACCEDER A LA COLONNE CAR IL Y A PLUSIEURS COUCHE DE CLOISON
LE SYNDIC A ÉTÉ INFOMÉ
OBSERVATION : LA COLONNE ARRIVE AU REZ-DE-CHAUSSE EN FAUX PLAFOND
CHEZ MONSIEUR DIOT

IL EST PREVU QUE LE SYNDIC CONTACT UNE ENTREPRISE POUR L'OUVERTURE

LE 02/06/2025 A 08H30

TENTATIVE DE DEBOUCHAGE COLONNE TOILETTES DEPUIS L'OUVERTURE PAR LE
PLAQUISTE AU 3EME ETAGE
PASSAGE CAMERA

PRESENCE DE CALCAIRE AU PIED DE CHUTE AU 1ER ETAGE CHEZ MR DIOT
PREVOIR UNE INTERVENTION AVEC LE PLOMBIER, LE CUREUR ET LE LOGEMENT
DE MR DIOT

MR DIOT DOIT NOUS INFORMER D UNE DATE POSSIBLE D INTERVENTION

LE 19/06/2025 A 08H30

A LA DISPOSITION DU PLOMBIER POUR REPÉRAGE COLONNE

OUVERTURE AU DESSUS DE LA PORTE D ENTRÉE

PRÉSENCE UNIQUEMENT DE LA VMC

OUVERTURE APRES REPÉRAGE PAR CAMÉRA PAR LA GAINÉ VMC DU CAISSON QUI SE
SITUE DANS LA CHAMBRE CÔTÉ PORTE D'ENTRÉE DU BÂTIMENT

LOCALISATION DE LA COLONNE PVC

SONDAGE DE LA COLONNE CELLE-CI SEMBLE PLEINE SUR PLUS DE 2 M DE HAUTEUR

DÉCOUPE DU PVC PAR LES PLOMBIERS

LA COLONNE EST PLEINE DE TARTE AU-DESSUS ET DE PAPIER TASSÉ DESSOUS

DÉBOUCHAGE DU HAUT ET DU BAS PASSAGE CAMÉRA RAS

NOUS AVONS 3 HEURES D'ATTENTE PLOMBIER AFIN QUE LE PLOMBIER PUISSE
EXÉCUTER SES TRAVAUX ET UNE HEURE DE CURAGE

OBSERVATIONS : FF LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 11H27 Mr V. FESIGNY

FF LCOMPTER Email envoyé le 02/06/25 a 11H27 Mr V. FESIGNY

FF TT Email envoyé le 19/05/25 a 09H33 Mr V. FESIGNY

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement
d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer
l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs
interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y
remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
2,50	recherche de reseau et cloison	180,44	451,10
3,50	Ff Débouchage/Pomp.1h+Dépl.0 a 10km	180,44	631,54

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Ff passage caméra/fumée/fluorescine seul	350,00	350,00
	TOTAL H.T.		1432,64
	T.V.A. a 10,00%		143,26
	TOTAL T.T.C.En EURO		1575,90

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2025

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN