

**N/REF** : 17/04/2026 12H55 C:262722 I:35049  
**V/REF** : 044035  
V/Email reçu le Vendredi 17/04/2026 à 12H55

**LPV**

**175 RUE ELSA TRIOLET**  
**38220 VIZILLE**

**IMMEUBLE** : RESIDENCE LIBERTE  
RUE EUGENE BERTHOUX  
MONTEE 1 LIBERTE  
38220 VIZILLE

St Martin-H, le 20 Mai 2026

**Référence Marché**: Tarif négocié

**LOCALISATION** : ALLEE EUGENE BERTHOUX MONTÉE 4 LIBERTE - BOFELLI VIVIANE 06 07 35 61 97  
RCH

**MOTIF** : INTERVENIR POUR CURAGE DE LA COLONNE  
REMONTÉES D'ODEURS DANS LA SALLE DE BAIN

**Donneur d'ordre** : Mme L RAMIREZ

=====

**\$NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 21/04/2026 A 09H45  
INTERVENTION DEPUIS LA MONTEE N° 4  
REPERAGES DES LIEUX  
VÉRIFICATION DU COLLECTEUR EAUX USEES EXTÉRIEUR, AUCUNE CONSTATATION  
VÉRIFICATION DES PIEDS DE COLONNE ET DES HORIZONTALES  
CAVES, COLONNE CUISINE EN COULOIR CAVE, COLONNE WC SALLE DE BAIN DANS LA  
CAVE QUI EST OUVERTE  
PRÉVOIR L'ACCES A LA CAVE L002 QUI APPARTIENT A LPV POUR EFFECTUER LE  
CURAGE DES HORIZONTAUX JUSQU'AU COLLECTEUR EXTÉRIEUR  
PRÉVOIR DE FAIRE LE CURAGE ASSEZ RAPIDEMENT CAR ODEUR NAUSÉABONDE DANS  
LE LOGEMENT.

LE 05/05/2026 A 09H30  
REPÉRAGE DES COLONNES EAUX USÉES DANS LA CAVE L002  
AFFICHAGE DE LA MONTÉE POUR LE CURAGE.

LE 18/05/2026 A 08H15  
CURAGE DE DEUX COLONNES R + 4  
UNE COLONNE EAUX USEES  
UNE COLONNE EV  
EXTRACTION DE GROSSE QUANTITÉ DE CALCAIRE SUR LA COLONNE EV  
CURAGE DES HORIZONTALES JUSQU'AU REGARD EXTÉRIEUR.

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 19/05/26 A 17H19  
LAETITIA\_RAMIREZ@PLURALIS-HABITAT.FR

AS LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 29/04/26 A 10H30 MME L RAMIREZ

AS LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 11H02 MME L RAMIREZ

BONJOUR,  
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER L'ACCES A LA CAVE N° L002.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.  
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

| =====    |                             |                          |      |         |
|----------|-----------------------------|--------------------------|------|---------|
| Quantité | Heures - Suppléments -      | Descriptif               | N°BT | P.U. HT |
| 2,00     | Forfait Intervention <=2h00 |                          | 1    | 210,00  |
|          |                             |                          |      | 420,00  |
|          |                             | TOTAL H.T. ....          |      | 420,00  |
|          |                             | T.V.A. a 10,00% .....    |      | 42,00   |
|          |                             | TOTAL T.T.C. ....En EURO |      | 462,00  |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2026**  
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN

