

N/REF : 9/02/2026 15H30 C:263673 I:36792
V/REF : OSMIL808095531
V/Email reçu le Lundi 09/02/2026 a 15H30

FONCIA ALPES DAUPHINE

**15 RUE LESDIGUIERES
38000 GRENOBLE**

IMMEUBLE : JONQUILLES II
29-31 CH DE LA BLANCHISSERIE
38100 GRENOBLE

St Martin-H, le 16 Juin 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 29-31 BLANCHISSERIE - MONTEE 29 DIGICODE 2391 MONTEE 31 DIGICODE 2901

MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOREMENT REGARD ET INONDATIONS CAVES

Donneur d'ordre : Mme L KAKPO

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 10/02/2026 A 13H00
INTERVENTION DEPUIS L'EXTERIEUR
SUSPICION DE CASSE ENTRE LE REGARD AVANT LE PORCHE ET LE COLLECTEUR.
EXTRACTION DE CAILLOUX ET DE SABLE
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE ENTRE LE REGARD SOUS LE PORCHE ET LA MONTÉE 29
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DEPUIS LE REGARD DANS LE HALL DU 29
SUSPICION D'UN REGARD DANS LE COULOIR CAVE
PRÉVOIR L'OUVERTURE POUR ACCÉDER A CE REGARD

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES ACCES

LE 17/02/2026 A 13H15
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES
MONTÉE N° 31 : LE REGARD DANS LE HALL ET COULOIR CAVE, AUCUNE
CONSTATATION
MONTÉE N° 29 : LE REGARD DANS LE HALL EST EN CHARGE
PREVOIR ACCES AU COULOIR CAVE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 15/06/26 a 18H10 Mme L KAKPO

CLOTURE EN L'ETAT - PAS DE RETOUR ACCES CAVE 29

OR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 15/06/26 A 16H22 LISA.KAKPO@FONCIA.COM

TM LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 13/05/26 A 11H17 MME L KAKPO
 AS LGESTION EMAIL EN CC LE 11/05/26 A 11H53 LEONIE.COSTA@FONCIA.COM
 AS LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 11/05/26 A 11H53 MME L KAKPO
 AS LGESTION EMAIL EN CC LE 05/05/26 A 15H08 LEONIE.COSTA@FONCIA.COM
 AS LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 05/05/26 A 15H08 MME L KAKPO
 AH LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 16H39 MME L KAKPO
 AS LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/26 A 15H18 MME L KAKPO
 AS LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 17/02/26 A 15H18 MME L KAKPO

BONJOUR,
 MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES ACCES AU COULOIR CAVE MONTÉE N° 29

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
 Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,50	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 10/02	1	170,03		255,04	
1,00	H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 17/02	2	170,03		170,03	
TOTAL H.T.					425,07	
T.V.A. a 10,00%					42,50	
TOTAL T.T.C.En EURO					467,57	

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026
 Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
 (Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
 Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
 TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN