

SUR FACTURE N° 6050021
N/REF : 1/09/2025 15H36 C:263866 I:35848
V/REF : TEL
V/Appel du Lundi 01/09/2025 a 15H36

SARL LES HALLES NEYRPIC
28-32 AVENUE VICTOR HUGO
75116 PARIS

IMMEUBLE : 9 FRACHON
9 AV BENOIT FRACHON
38400 ST MARTIN D'HERES

St Martin-H, le 26 Aout 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR
LOCALISATION : ALLEE DU CENTRE COMMERCIALE NEYRPIC
MOTIF : INTERVENIR POUR DEBOUCHAGE DESCENTE EP ET PASSAGE CAMERA
Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une pompe haute pression.

LE 02/09/2025 A 13H30
PASSAGE CAMERA DEPUIS LA TERRASSE DANS LA COLONNE EP
BOUCHON A PARTIR DE 8 METRES AU NIVEAU DE LA TERRASSE

LE 04/09/2025 A 6H30
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE DU RÉSEAU EAU PLUVIALE A PARTIR DU REGARD EXTÉRIEUR
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE EN PASSANT PAR LE TOIT TERRASSE
BOUCHON A 16 M PAS DE POSSIBILITÉ DE TRAVERSER
PRÉVOIR DE BOUCHER PROVISOIREMENT LA COLONNE EAU PLUVIALE LE TEMPS DE TROUVER LE PIED DE COLONNE
POUR POUVOIR EXTRAIRE CE QUI BOUCHE

LE 05/09/2025 A 08H30
CONTRÔLE DES RÉSEAUX
MISE EN PLACE DE COLORANT SUR LA TOITURE
CONTRÔLE DE TOUTES LES REGARDS AUTOUR DE CETTE DESCENTE D'EAU PLUVIALE
AUCUNE TRACE DE COLORANT
L'EAU S'ÉVACUE AU NIVEAU DU SOL PAR DRAINAGE TRÈS LENTEMENT

MISE EN PLACE DE CAMÉRA POUR LOCALISER LE PROBLÈME
LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE EST BOUCHÉE AU NIVEAU DE LA DALLE
PASSAGE CAMÉRA APRES REPÉRAGE DU RÉSEAU EXTÉRIEUR
LE RÉSEAU COLLECTE DEUX DESCENTES D'EAU PLUVIALES DU QUAI DE CHARGEMENT
AVANT LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE DE CHEZ ZARA BOUCHÉE.
PASSAGE DE LA CAMÉRA AU NIVEAU DES 2 DESCENTES D'EAU PLUVIALE
NOUS LOCALISONS DANS LE SECTEUR DE LA DESCENTE D'EAU PLUVIALE DE ZARA

LA CANALISATION EST CASSÉE
PRÉVOIR DE REPRENDRE CETTE PARTIE QUI EST ENDOMMAGÉ
PRÉVOIR D'OUVRIER LE CAISSON AUTOUR DE CETTE COLONNE POUR UN PASSAGE
CAMÉRA A CE NIVEAU POUR PLUS DE PRÉCISIONS
POUR CONCLURE:
PRÉVOIR LA RÉPARATION DE LA CANALISATION CASSÉE APRES CONTROLE CAMERA
PAR L'OUVREMENT DE LA GAINÉ DE CHEZ ZARA POUR UNE MEILLEURE PRÉCISION
DE LOCALISATION DE LA CASSE DU PVC

LE 06/09/2025 A 06H15
POMPAGE DU RESEAU D EAUX PLUVIALES DE 6 CAMIONS - 36 METRES CUBES
DEBOUCHAGE HYDRAULIQUE DU RESEAU EAUX USEES
EXTRACTION DE GRAVATS
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER
PREVOIR UN CURAGE DU RESEAU

OBSERVATIONS :

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff passage caméra le 02/09/2025	2	219,13	-219,13
5,50	Ff débouchage/Caméra le 04/09/2025	3	328,66	-1807,63
1,00	Intervention en Astreinte + 50%	6	492,99	-492,99
3,50	Ff passage caméra fluo le 05/09/2025	6	219,13	-766,95
3,50	Ff Débouchage/Pomp. le 06/09/2025	9	180,44	-631,54
1,00	Intervention en Astreinte + 50%	9	315,77	-315,77
TOTAL H.T.				-4234,01
T.V.A. a 20,00%				-846,80
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>-5080,81</u>

AVOIR N°6080008

N/REF : 1/09/2025 15H36 C:263866 I:35848

CECI EST UN AVOIR

ATTENTION: Ne pas enregistrer dans votre comptabilité cet avoir si vous n'avez pas enregistré notre facture initiale