

**N/REF :** 1/09/2026 15H57 C:263986 I:37430

**SYGESTIM**

V/Email reçu le Mardi 01/09/2026 a 15H57

**9 RUE DES MARTYRS  
38340 VOREPPE**

**IMMEUBLE :** le savoie  
52 avenue alsace lorraine  
38000 GRENOBLE

St Martin-H, le 10 Septembre 2026

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION :** ALLEE 52 LORRAINE - LE SAVOIE - M.PATUREL 0629802621  
SUR PACE COUARD MERIEULT 06 95 70 08 07

**MOTIF :** REFOULEMENT RESIDENCE

**Donneur d'ordre :** LE .CADRE D'ASTREINTE

=====

**\$NATURE DE L'INTERVENTION :**

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une  
pompe haute pression.

LE 01/09/2026 A 21H45:  
TENTATIVE DE DÉBOUCHAGE A LA PRESSION HYDRAULIQUE A PARTIR DE LA GAINÉ  
TECHNIQUE  
LA COLONNE EST RENVOYÉE  
PRÉVOIR L'ACCES OBLIGATOIRE AU LOCAL OU SE TROUVE LE PIED DE CHUTE DE  
LA COLONNE  
LE LOCATAIRE INDIQUE QUE C'EST LE GARDIEN QUI A LES CLÉS MAIS QU'IL EST  
ABSENT  
NOUS N'AVONS DONC PAS D'ACCES

LE 04/09/2026 A 17H30:  
PRÉVOIR CURAGE DEPUIS COMMERCE EN TRAVAUX AVEC GRANDE ÉCHELLE CAR LA  
COLONNE EST DANS UNE COLONNE EN BÉTON  
REMARQUE PRÉVOIR LE LOCATAIRE DU STUDIO OU LES CLÉ DU STUDIO  
REPLI CHANTIER

LE 07/09/2026 A 12H45:  
DÉBOUCHAGE A LA PRESSION HYDRAULIQUE A PARTIR DES CAVES SITUÉES EN  
DESSOUS DU COMMERCE  
LE BOUCHON SE SITUE A PROXIMITÉ DE LA CHUTE DE COLONNE  
EXTRACTION DE LINGETTES ET DE CAILLOUX ET DE DIVERS DÉCHETS  
CONTRÔLE DES ÉCOULEMENTS  
POSE DE 2 TRAPPES DE VISITE DIAMETRE 32 ET REBOUCHAGE AU CIRAL  
ASPIRATION DE L'APPARTEMENT ENVIRON 500 L  
REMISE DES CLÉS AU CONCIERGE  
REPLI CHANTIER

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/09/26 A 22H18  
PHIEDELAGARE.GRENOBLE@GMAIL.COM

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/09/26 A 22H17  
PHIEDELAGARE.GRENOBLE@GMAIL.COM

AH COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/09/26 A 22H16  
BEATRICE.CHABERT@SYGESTIM-FONCIA.COM

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de première urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.  
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions que nous arrivons à déterminer la cause du refoulement et à y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif        | N°BT | P.U. HT |               |
|--------------------------|------------------------------------------|------|---------|---------------|
| 1,00                     | H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 01/09 | 1    | 174,79  | 174,79        |
| 1,00                     | Sup.H.50%-Camion Mixte +17h/20h-Sa 7/12h | 1    | 87,40   | 87,40         |
| 1,00                     | H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 01/09 | 1    | 174,79  | 174,79        |
| 2,00                     | H.Camion Mixte 200L/200B 1 Opér.le 07/09 | 3    | 174,79  | 349,58        |
| TOTAL H.T. ....          |                                          |      |         | 786,56        |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                          |      |         | 78,65         |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                          |      |         | <u>865,21</u> |

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.  
**Valeur en votre règlement au 31 Octobre 2026**  
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros  
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN

