

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040163

N/REF : 12/03/2024 14H23 C:263922 I:27328

V/Email reçu le Mardi 12/03/2024 a 14H23

SELON DEVIS N° 4020049

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

MME ZINANT

4 ALLEE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 16 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 4 RHIN ET DANUBE
- LOGEMENT DE MME ZINANT: 06 85268445 1ER

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4020049 du 28/02/2024 d un montant de
1695.30€TTC

Donneur d'ordre : _ OCCUPANT LOGEMENT

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZINANT
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DES RESEAUX D'EAU FROIDE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE
DEPUIS LE COMPTEUR DANS LES WC POUR ALIMENTER WC, CUISINE ET LES DEUX
SALLES DE BAIN AVEC 6 TRAVERSEES DE CLOISONS SUR 46ML DE MULTICOUCHE
DN16
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE
REBOUCHAGE DES TROUS DU PASSAGE EN APPARENT AU NIVEAU DES CLOISONS
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOS INTERVENTIONS DES 25,26/ ET 27/03

LE 15/04/2024 A 13H:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME ZINANT
PRISE DU TAUX D'HUMIDITE: TAUX TRES BAS
ABSENCE DE FUITE
LE MUR EN PLATRE EST ENCORE EN COURS DE SECHAGE

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 16/04/24 a 14H30 Mme F. TRUC

AH LCOMPTER Email envoyé le 16/04/24 a 09H11 Mme R GANEL

TM AB Email envoyé le 02/04/24 a 08H15 Mme F. TRUC

AH LCOMPTER Email envoyé le 29/03/24 a 15H05 Mme R GANEL

LORS DES TRAVAUX DE PASSAGE EN APPARENT, UN CABLE ANTENNE A ETE
SECTIONNE LORS DU PERCAGE DU MUR CAR ENCASTRE DANS LE MUR ET NON
VISIBLE - NOUS PRENONS LES REPARATIONS EN CHARGE - VU AVEC M.ZINANT

AH TT EMAIL en CC le 28/02/24 a 23H40 rosine.ganel@foncia.fr

AH TT Email envoyé le 28/02/24 a 23H40 Mme F. TRUC

Suite a donner : OUI. Le 26/03/2024 a 17:23

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1541,19	1541,19
	TOTAL H.T.		1541,19
	T.V.A. a 20,00%		308,23
	TOTAL T.T.C.En EURO		1849,42

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN