

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040167

N/REF : 15/04/2024 13H36 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805382037
V/Email reçu le Lundi 15/04/2024 à 13H36

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 17 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 30 RHIN ET DANUBE
- LOGEMENT DE M PIARULLI AU 2EME
TEL: 06 32921768 / 07 66339973 (FRERE)
- LOGEMENT DE M TEBAI AU 1ER
TEL: 06 58531194

MOTIF : INTERVENIR EN RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI:
CONTROLE DU CARRELAGE CENSE ETRE FISSURE ET S'EST SOULEVE AU NIVEAU DU
RESEAU DE CHAUFFAGE +
CONTROLE DE LA FUITE CHEZ MME TEBAI ET PRISE DU TAUX D'HUMIDITE

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 16/04/2024 A 10H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TEBAI AU 1ER ETAGE
CONSTAT D'UN GOUTTE A GOUTTE CONSTANT AU NIVEAU DE SON PLAFOND
TAUX D'HUMIDITE A 90%
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI AU 2EME ETAGE
CONSTAT D'UNE FUITE AU NIVEAU DU RESEAU DE CHAUFFAGE QUI PASSE DANS LA
DALLE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA SALLE DE BAIN AFIN D'ISOLER LE
RESEAU DE CHAUFFAGE DEPUIS LES VANNES DEPART ET RETOUR: IMPOSSIBLE
DE VIDANGER LE RESEAU ET DE L'ISOLER, LES VANNES SONT HORS SERVICE
PREVOIR UNE COUPURE DU RESEAU DE CHAUFFAGE VIA VOTRE PRESTATAIRE AFIN
DE REMPLACER LES VANNES EN URGENCE + PASSAGE EN APPARENT DU RESEAU DE
CHAUFFAGE

OBSERVATIONS : TM AB Email envoyé le 17/04/24 à 13H50 Mme F. TRUC

AH LCOMPTER Email envoyé le 17/04/24 à 11H59 Mme R GANEL

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040167

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/04	1	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
TOTAL H.T.					263,14
T.V.A. a 10,00%					26,31
TOTAL T.T.C.En EURO					<u>289,45</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN