

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040261

N/REF : 17/04/2024 8H17 C:025951 I:32413
V/REF : 916923
V/Email reçu le Mercredi 17/04/2024 à 8H17

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0696
IMMEUBLE : LES CHARTREUX -0696
8, CHEMIN DES CHARTREUX
.
38240 MEYLAN

Fontaine, le 26 Avril 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 8 CHARTREUX - RDC - PORTE L002 - MME TEMIM 06 73 39 96 35
M.MEVEL - 1ER ETAGE - 06 16 16 54 94
MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE DANS PLACARD DE LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme N. JACOME

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/04/2024 A 16H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L002 DE MME TEMIM AU RDC
CONSTAT D'UNE FUITE DANS LE PLACARD ET DERRIERE LES WC DANS LA TRAPPE
CONSTAT D'EAU JUSQU'A ENVIRON 1,5M DERRIERE LES WC - IMPOSSIBLE DE
VOIR PLUS HAUT - LE VOISIN DU DESSUS M.MEVEL EST ABSENT
PREVOIR UN RDV CHEZ M.MEVEL AU 1ER ETAGE POUR RECHERCHE DE FUITE

LE 24/04/2024 A 09H30 :
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MEVEL AU 1ER ETAGE
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LES WC
CONSTAT D'UNE FUITE AU NIVEAU DE LA CULOTTE D'EVACUATION CAUSEE PAR LE
PVC D'EVACUATION DIAMETRE 40 DE LA CABINE DE DOUCHE QUI N'ETAIT PAS
RACCORDE A LA CULOTTE - IL ETAIT DEBOITE, CAUSE DE L'INFILTRATION
REMISE EN PLACE DU TUYAU D'EVACUATION ET RACCORDEMENT A LA CULOTTE
CONTROLE ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT - OK
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/04/24 à 15H09 Mme N. JACOME

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
2,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	96,72
TOTAL H.T.				264,12
T.V.A. a 10,00%				26,41
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>290,53</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN