

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040262

N/REF : 3/04/2024 17H19 C:024059 I:27328
V/REF : OSMIL805318096
V/Email reçu le Mercredi 03/04/2024 à 17H19

SELON DEVIS N° 4040001

V/REF.IMM. 700

IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 26 Avril 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : PORTE DE L'OUEST - GARAGE H27 DE M POITE DANIEL (06 34468405),
GARAGE H25 DE M DOCLLOT (06 70245693 / 04 76290997) ET GARAGE H34
(06 35487426) DE MME DEBRICON
DALKIA : 08 10002869
PASCAL, DE DALKIA: 06 46601549
GARAGE H35: M.LEFEBVRE 06 30 96 07 26

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4040001 du 03/04/2024 d un montant de
1680.48€TTC

Donneur d'ordre : Mme R GANEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU PAR DALKIA ET TRAVAUX SUR EVACUATION 48H AVANT
LE DEBUT DES TRAVAUX

INTERVENTION DEPUIS LES GARAGES
REPLACEMENT DE L'EVACUATION EN FONTE PAR DU PVC DN125 EN PASSANT PAR LE
GARAGE H34 JUSQU'AU GARAGE H27 SUR 8ML
REPLACEMENT DE L'EVACUATION EN FONTE QUI PROVIENT DU PLAFOND DU GARAGE
H35 PAR DU PVC DN150, PASSANT PAR LE H34 ET ALLANT JUSQU'AU H27
AVEC TRAVERSEES DE MUR
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE ET BON ECOULEMENT
REBOUCHAGE DES MURS AU CIMENT PROMPT
NETTOYAGE ET REPLI DU CHANTIER

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

NOS INTERVENTIONS DES 24 ET 25/04/2024

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/04/24 à 16H16 Mme R GANEL

RK TT Email envoyé le 03/04/24 a 14H45 Mme F. TRUC

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	1527,71	1527,71
	TOTAL H.T.		1527,71
	T.V.A. a 10,00%		152,77
	TOTAL T.T.C.En EURO		1680,48

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN