

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040263

N/REF : 13/03/2024 16H07 C:025952 I:32464
V/REF : 915115
V/Email reçu le Mercredi 13/03/2024 à 16H07

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0610
IMMEUBLE : LES EDELWEISS -0610
22BIS-28, RUE DES ALPES
5-9, RUE DU GRAND VEYMONT
38600 FONTAINE

Fontaine, le 26 Avril 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 28 DES ALPES - LOGEMEN PORTE L101 DE M CAPACI ET MME LACROIX AU 1ER
TEL: 06 68725727

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE D'EAU QUI PARTIRAI DE LA CUISINE

Donneur d'ordre : M. A. HACHEMI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 22/03/2024 A 8H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L101 DE M CAPACI ET MME LACROIX AU 1ER
CONTROLE DU LOGEMENT, CUISINE, WC ET SALLE DE BAIN: ABSENCE DE FUITE
VISUELLE, TOUT PASSE EN APPARENT
OUVERTURE DE LA TRAPPE DE VISITE DANS LA CUISINE: ABSENCE DE FUITE
TAUX D'HUMIDITE AU NIVEAU DU SOL DE LA CUISINE A 80%
LES RESEAUX DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE PASSENT EN APPARENT
MISE EN EPREUVE DU RESEAU D'EAU FROIDE SANITAIRE: PRESSION STABLE
POSE DE FLUORESCENCE DANS LES EVACUATIONS DU LOGEMENT

LE 25/04/2024 A 14H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT L101 DE M CAPACI ET MME LACROIX AU 1ER
NOUVEAU CONTROLE DU LOGEMENT: RIEN A SIGNALER
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL TECHNIQUE ET DEPUIS LE LOCAL POUBELLE EN
DESSOUS: RIEN A SIGNALER
ABSENCE DE FUITE
SI LE PROBLEME RESSURGIT, IL CONVIENT DE DEPOSER UNE PARTIE DU LINO
ENTRE LA CUISINE ET LE SALON

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 25/04/24 à 16H40 M. A. HACHEMI

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4040263**ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
2,00	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	96,72
TOTAL H.T.				264,12
T.V.A. a 10,00%				26,41
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>290,53</u>

Valeur en votre règlement au 31 Mai 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN