

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050087

N/REF : 15/04/2024 14H32 C:024059 I:34779
V/REF : OSMIL805367131
V/Email reçu le Lundi 15/04/2024 à 14H32

FONCIA GRENOBLE

**15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

IMMEUBLE : VIVEO
32/34 RUE DE LA BISCUITERIE
38400 ST MARTIN D'HERES

Fontaine, le 14 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 32/34 DE LA BISCUITERIE - GARAGES PROCHES LOCAL POUBELLE
MR RAZAFINDRAIBE 06 50 01 25 27
M.TIRARD COLLET 06 24 86 32 48
CONTACTER REGIS POLETTI 06 82 15 31 10 POUR OUVERTURE

LOGEMENT 002 (AUSSENAC) CONTACT MR BASSET (004) QUI A LES CLÉS 06 01 92 71 46 (VU D'UN GOUTTE A GOUTTE PROVENANT DU 1ER ÉTAGE)

LOGEMENT 003 RAVANEL CHARVET 06 51 19 95 47

LOGEMENT 005 LEIKA 06 37 80 06 69

A VOIR ÉGALEMENT 1ER ÉTAGE GONCALVEZ CARNEIRO PAS DE TEL

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DANS LES GARAGES PROCHES LOCAL POUBELLE
Donneur d'ordre : Mme R GANEL

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble.

LE 15/04/2024 A 17H30 : INTERVENTION A PARTIR DES GARAGES.
CONSTAT D'INFILTRATION AU PLAFOND.
PAS D'ACCES IMMEUBLE 34 AU REZ DE CHAUSSEE POUR CONTROLE.

LE 17/04/2024 A 17H30:
INTERVENTION DEPUIS LES GARAGES
ABSENCE DE FUITE CE JOUR
CONTROLE DES LOGEMENTS 3, 4 ET 5: RIEN A SIGNALER
CONTROLE DU LOGEMENT 2: CONSTAT D'UNE INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DE LA GAINÉ TECHNIQUE
TENTATIVE D'INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M GONCALVEZ CARNEIRO
L'OCCUPANT N'A PAS SOUHAITE NOUS DONNER ACCES A SON LOGEMENT POUR CONTROLE ET N'ETAIT PAS COOPERATIF
LE TECHNICIEN A PU CONSTATER QUE LE LOGEMENT N'ETAIT PAS TRES BIEN ENTRETENU

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050087

AH LCOMPTER Email envoyé le 16/04/24 a 09H44 M. C. TROUILLET

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DU LOGEMENT AU RDC

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12	29,12
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 15/04	1	70,75	106,12
1,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/04	2	70,75	123,81
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	2	39,46	39,46
TOTAL H.T.				298,51
T.V.A. a 10,00%				29,85
TOTAL T.T.C.En EURO				328,36

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4050087