

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050163

N/REF : 7/05/2024 9H46 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL805457152
V/Email reçu le Mardi 07/05/2024 à 9H46

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

Fontaine, le 22 Mai 2024

Référence Marché : NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE LIEU DIT LES MORTES - BAT F - 2EME ETG - MME NINFOSI 0476773081
MR ACEDO FRANÇOIS : 04 76 77 24 28
MR ACEDO ALEXANDRE : 06 66 71 18 97

MOTIF : INTERVENIR POUR FUITE DE LA COLONNE MONTANTE DANS LA CUISINE

Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 07/05/2024 A 11H15:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME NINFOSI AU 2EME ETAGE
CONSTAT D'INFILTRATION SUR LE MUR OU IL Y A L'EVIER A LA SORTIE DE
L'ECOULEMENT
POSE DE FLUORESCEINE ROUGE DANS TOUS LES ECOULEMENTS - AUCUNE FUITE
FONCTIONNEMENT DU LAVE VAISSELLE POUR VOIR SI LA FUITE PROVIENT DE CELA
CONSTAT PAS DE FUITE
TAUX D'HUMIDITE IMPORTANT DANS LE MUR SOUS L'EVIER
PREVOIR UN RDV AVEC M.ACEDO AU 3EME ETAGE

LE 14/05/2024 A 15H45:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.ACEDO
RECHERCHE DE FUITE - RIEN A SIGNALE - TAUX D'HUMIDITE 0%
REINTERVENIR CHEZ MME NINFOSI POUR RECHERCHE DE FUITE
IL FAUDRAIT POUVOIR ACCEDER AU LOGEMENT EN DESSOUS DE CHEZ MME NINFOSI
CEPENDANT IMPOSSIBLE CAR LE LOGEMENT EST SAISI PAR LA JUSTICE - AFFICHE
SUR LA PORTE

LE 17/05/2023 A 13H30 - INTERVENTION DANS LE LOGEMENT DE MME NINFOSI AU
2EME ETAGE POUR LA POSE DE FLUORESCEINE AVEC CONTROLE DE SON LOGEMENT
RIEN A SIGNALER
FUITE IMPORTANTE DANS LOGEMENT DE MR ACEDO AU NIVEAU DES JOINTS DU
MEUBLE EVIER. POSE DE FLUORESCEINE ROUGE DANS LOGEMENT DE MR ACEDO AU

NIVEAU DE L'EVIER DOUCHE LAVABO ET WC - FLUO NON RESSORTIE - LA FUITE
VENAIT DES JOINTS QUI ONT ETE REFAITS

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 22/05/24 a 14H56 Mme A. TEODOSIO

AH LGESTION Email envoyé le 14/05/24 a 12H36 Mme A. TEODOSIO

AH LGESTION Email envoyé le 14/05/24 a 12H35 Mme R GANEL

MERCI DE NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DE M.ACEDO AU 3EME ETAGE
POUR CONTROLE DU LOGEMENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 07/05	1	70,75		194,56
2,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/05	2	70,75		159,18
2,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/05	3	70,75		194,56
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
3,00	Dose(s) de FLUORESCINE	3	11,70		35,10
TOTAL H.T.					651,98
T.V.A. a 10,00%					65,19
TOTAL T.T.C.En EURO					717,17

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN