

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050166

N/REF : 30/04/2024 16H25 C:025952 I:32515
V/REF : 917450
V/Email reçu le Mardi 30/04/2024 à 16H25

SELON DEVIS N° 4040051

V/REF.IMM. 0684

IMMEUBLE : LES CHARMETTES -0684
22-24, RUE JEAN MOULIN
38360 SASSENAGE

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

Fontaine, le 22 Mai 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 24 JEAN MOULIN - LOGEMENT DE M PHILIBERT AU 1ER
TEL: 07 86829622
- LOGEMENT DE MME SEIGLER AU 2EME
TEL: 06 41418650

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4040051 du 30/04/2024 d un montant de
2858,56€TTC

Donneur d'ordre : M. P. KRÖL (AB) + GET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

AFFICHAGE COUPURE D'EAU 48H AVANT LE DEBUT DES TRAVAUX

COUPURE D'EAU DU BATIMENT
REPRISE DE LA COLONNE CUIVRE DN52 D'ALIMENTATION EAU FROIDE GENERALE
PAR DU MULTICOUCHE DN50 SUR TOUS LES ETAGES DANS LE PLACARD TECHNIQUE
RACCORDEMENT AUX COMPTEURS SUR CHAQUE ETAGE
POSE DE CALORIFUGE DN50
REMISE EN EAU ET CONTROLE ETANCHEITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS
NOTRE INTERVENTION DU 07/05 A 08H00

LE 14/05/2024 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LA COLONNE DU BATIEMENT DE L'ALLEE 24
CONSTAT ABSENCE DE FUITE SUR LA COLONNE
PRESENCE DE CONDENSATION SUR LA COLONNE MALGRE LE CALORIFUGE
NOUS NE POUVONS PAS INTERVENIR POUR CELA
IL FAUDRAIT PEUT ETRE PREVOIR LA CREATION D'AERATIONS SUR LES PORTES
DE GAINTE TECHNIQUE SANS GARANTIE DU BON FONCTIONNEMENT
REPLI CHANTIER

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4050166

AH LCOMPTER Email envoyé le 22/05/24 a 12H04 M. P. KROL (AB) + GET

AH TT Email envoyé le 30/04/24 a 09H48 Mme I SIKORA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U.	HT
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	2596,88	2596,88
	TOTAL H.T.		2596,88
	T.V.A. a 10,00%		259,68
	TOTAL T.T.C.En EURO		2856,56

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN