

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 4050190**

N/REF : 13/05/2024 13H35 C:024059 I:27328  
V/REF : OSMIL805382037  
V/Email reçu le Lundi 13/05/2024 a 13H35

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'  
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE  
15, RUE LESDIGUIERES  
B.P.343  
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700  
**IMMEUBLE** : LA PORTE DE L'OUEST  
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE  
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 24 Mai 2024

**Référence Marché:** NOTRE TARIF EN VIGUEUR

**LOCALISATION** : ALLEE 30 RHIN ET DANUBE  
- LOGEMENT DE M PIARULLI AU 2EME  
TEL: 06 32921768 / 07 66339973 (FRERE)  
- LOGEMENT DE M TEBAI AU 1ER  
TEL: 06 58531194

**MOTIF** : INTERVENIR EN RECHERCHE DE FUITE DANS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI:  
CONTROLE DU CARRELAGE CENSE ETRE FISSURE ET S'EST SOULEVE AU NIVEAU DU  
RESEAU DE CHAUFFAGE +  
CONTROLE DE LA FUITE CHEZ MME TEBAI ET PRISE DU TAUX D'HUMIDITE

**Donneur d'ordre** : Mme F. TRUC

**NATURE DE L'INTERVENTION :**

Recherche de fuite en partie privative.

LE 17/05/2024 A 08H45:  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME TEBAI AU 1ER ETAGE  
50% DE TAUX D'HUMIDITE AU PLAFOND DANS LE LOGEMENT  
CONTROLE DU LOGEMENT - PAS DE FUITE CONSTATEE DEPUIS L'INTERVENTION DE  
DALKIA SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE DANS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI AU  
2EME ETAGE  
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PIARULLI AU 2EME ETAGE  
CONTROLE DU LOGEMENT - PAS DE FUITE  
TRACES D'HUMIDITE AU NIVEAU BAS DU MUR DU PLACARD ET SUR LE MUR DE LA  
CHAMBRE - 30% D'HUMIDITE  
REPLI CHANTIER

**OBSERVATIONS** : TM AB Email envoyé le 22/05/24 a 15H54 Mme F. TRUC  
AH LCOMPTER Email envoyé le 22/05/24 a 11H38 Mme R GANEL

Assainissement, Curage  
Plomberie, Recherche de fuites  
Electricité, Propreté  
24h/24 – 365j/365

**FACTURE N° 4050190****ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT**

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.  
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.  
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

| =====                    |                                       |      |       |    |        |
|--------------------------|---------------------------------------|------|-------|----|--------|
| Quantité                 | Heures - Suppléments - Descriptif     | N°BT | P.U.  | HT |        |
| 1,00                     | Prise en charge technique dispatching | 2    | 29,12 |    | 29,12  |
| 1,75                     | H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 17/05 | 2    | 70,75 |    | 123,81 |
| Quantité                 | Fournitures - Mise en oeuvre          | N°BT | P.U.  | HT |        |
| 1,00                     | Mise en oeuvre véhicule plomberie     | 2    | 39,46 |    | 39,46  |
| TOTAL H.T. ....          |                                       |      |       |    | 192,39 |
| T.V.A. a 10,00% .....    |                                       |      |       |    | 19,23  |
| TOTAL T.T.C. ....En EURO |                                       |      |       |    | 211,62 |

**Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024**

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal  
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :  
101 Avenue Paul Marcellin  
69120 VAULX-EN-VELIN