

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 4050232

N/REF : 6/05/2024 10H52 C:024059 I:30106
V/REF : OSMIL805451615
V/Email reçu le Lundi 06/05/2024 à 10H52

SDC 'L'ESSENCIA'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

V/REF.IMM. 1222
IMMEUBLE : ESSENCIA
97 RUE DES ALLIES
3/7 AMABLE MATUSSIÈRE
38100 GRENOBLE

Fontaine, le 29 Mai 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE 7 MATUSSIÈRE - BATIMENT C - HALL
LOGEMENT 102 MME DI VANNI 1ER ETAGE 06 38 29 42 85

MOTIF : INTERVENIR POUR GROSSE FUITE DEPUIS LE LOCAL VELO QUI COULE DANS LE
HALL DU BATIMENT C

Donneur d'ordre : M. C. TROUILLET

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite d'eau dans les parties communes à l'intérieur de
l'immeuble.

LE 06/05/2024 A 11H00:
INTERVENTION DEPUIS LE HALL DU BATIMENT C
CONSTAT DE FUITE SUR LE SERTISSAGE PER DIAM 16 DE L'ALIMENTATION D'EAU
CHAUD DANS LES COMMUNS PROVENANT DU LOGEMENT DE MME DI VANNI AU 1ER
ETAGE
COUPURE DE L'EAU CHAUDE
REPARATION DU SERTISSAGE
CONTROLE ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

LE 14/05/2024 A 15H00:
INTERVENTION DEPUIS LE LOCAL VELO
CONSTAT D'UNE GROSSE FUITE AU PLAFOND DU LOCAL VELO
IL FAUT REPASSER CHEZ MME DI VANNI POUR NOUVEAU CONTROLE - CELLE-CI
ABSENTE CE JOUR - POSE D'UN AVIS DE PASSAGE

LE 21/05/2024 A 16H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME VANNI AU 1ER ETAGE
RECHERCHE DE FUITE
FUITE SUR LE FLEXIBLE D'ALIMENTATION DU BOUCLAGE EAU CHAUDE
RESSERRAGE DU FLEXIBLE
CONTROLE ETANCHEITE

PREVOIR COUPURE D'EAU CHAUDE DU BATIMENT PAR LE PRESTATAIRE
REEMPLACEMENT DU FLEXIBLE PAR DU PER POUR SUPPRESSION DU FLEXIBLE

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 29/05/24 a 08H36 M. C. TROUILLET
AH LGESTION Email envoyé le 16/05/24 a 10H35 M. C. TROUILLET
PREVOIR CONTROLE DU LOGEMENT DE MME DI VANNI

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	29,12		29,12
3,75	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/05	1	70,75		265,31
1,25	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 14/05	2	70,75		88,43
1,50	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 21/05	3	70,75		106,12
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U.	HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule plomberie	1	39,46		39,46
2,00	Raccord per diam 16	1	6,36		12,72
1,00	Flexible d'alimentation	1	4,24		4,24
TOTAL H.T.					545,40
T.V.A. a 10,00%					54,54
TOTAL T.T.C.En EURO					599,94

Valeur en votre règlement au 30 Juin 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

*Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365*

FACTURE N° 4050232

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN