

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060024

N/REF : 29/05/2024 10H46 C:024059 I:27163
V/REF : OSMIL805538557
V/Email reçu le Mercredi 29/05/2024 à 10H46

SELON DEVIS N° 4050063

V/REF.IMM. 543

IMMEUBLE : LE BELLEVUE
1 ROUTE DE GRENOBLE
LIEU DIT LES MORTES - BAT A/F
38420 DOMENE

SDC 'Le Bellevue'
C/O FONCIA GRENOBLE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01

Fontaine, le 04 Juin 2024

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE LIEU DIT LES MORTES - BAT F - 2EME ETG - MME NINFOSI 0476773081
MR ACEDO FRANÇOIS : 04 76 77 24 28
MR ACEDO ALEXANDRE : 06 66 71 18 97

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 4050063 du 29/05/2024 d un montant de
368,66 € TTC

Donneur d'ordre : Mme A. TEODOSIO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

COUPURE D'EAU DU LOGEMENT DE MME NINFOSI AU 2EME ETAGE
DEPOSE DU WC ET OUVERTURE DU MUR POUR CONTROLE DES COLONNES DANS
LA GAINTE TECHNIQUE
RECHERCHE DE FUITE AU NIVEAU DES COLONNES
REPARATION PROVISOIRE SI POSSIBLE
REPOSE DU WC
REBOUCHAGE DU MUR AVEC POSE D'UNE TRAPPE DE VISITE

NOUS NE PRENONS PAS EN CHARGE LES EMBELLISSEMENTS

UN DEVIS DE REPARATION DEFINITIVE VOUS SERA ADRESSE A LA SUITE DE LA
RECHERCHE DE FUITE

LE 31/05/24 A 13H00
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME NINFOSI AU 2EME ETAGE
CONSTAT :
OUVERTURE DU MUR DES WC CAR GOUTTE A GOUTTE VENANT DE L'ETAGE SUPERIEUR
PREVOIR UN RDV AVEC MR ACEDO POUR OUVERTURE DE SON MUR DANS WC

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 04/06/24 a 15H18 Mme A. TEODOSIO

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060024

AH TT Email envoyé le 29/05/24 a 09H06 Mme A. TEODOSIO

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	P.U. HT	
1,00	Travaux conformes au DEVIS en référence	335,15	335,15
	TOTAL H.T.		335,15
	T.V.A. a 10,00%		33,51
	TOTAL T.T.C.En EURO		368,66

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN