

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060051

N/REF : 18/04/2024 11H01 C:025952 I:32476
V/REF : 919350
V/Email reçu le Jeudi 18/04/2024 à 11H01

**SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO OUEST MATHEYSINE
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISSET**

V/REF.IMM. 0956
IMMEUBLE : LES FOUGERES -0956
8-16, RUE DU GRAND VEYMONT
38600 FONTAINE

Fontaine, le 07 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere

LOCALISATION : ALLEE 14 DU GRAND VEYMONT -
LOGEMENT DE MME GRASNIER AU RDC: 06 65232562
LOGEMENT DE MME ABAGHA AU 2EME: 06 71523387
LOGEMENT DE M BENEDDINE AU 4EME: 06 64193161

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE ET REPARATION DE FUITE URGENTE DANS LE
LOGEMENT DU 4EME: UN TUYAU AURAIT CEDE DANS LA SALLE DE BAIN ET
INNONDE TOUS LES ETAGES EN DESSOUS

Donneur d'ordre : Mme I SIKORA

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 18/04/2024 A 11H30:
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M BENEDDINE AU 4EME ETAGE
CONSTAT D'UNE FUITE SUR UN FLEXIBLE WC DEFECTUEUX: CE DERNIER A L'AIR
TRES VETUSTE (MAIS RECEMMENT REMPLACE PAR UNE SOCIETE D'APRES
L'OCCUPANT LORS D'UNE INTERVENTION POUR REMPLACEMENT RESERVOIR ET
ROBINET WC)
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
REPLACEMENT DU FLEXIBLE
DEPLACEMENT DU ROBINET WC AFIN DE PERMETTRE LA FERMETURE DE L'EAU SI
LE PROBLEME RESSURGIT
REMISE EN EAU
CONTROLE ETANCHEITE ET BON FONCTIONNEMENT OK
PREVOIR LE PASSAGE D'UNE SOCIETE D'ASSAINISSEMENT AFIN DE POMPER L'EAU
DANS LES 4 LOGEMENTS IMPACTES

OBSERVATIONS : AH AB EMAIL en CC le 19/04/24 a 10H08 isabelle_sikora@pluralis-ha
AH AB Email envoyé le 19/04/24 a 10H08 M. A. HACHEMI
AH LCOMPTER Email envoyé le 18/04/24 a 16H02 Mme I SIKORA

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.

Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Flexible(s) 50Cm F-F 15/21	1	10,83	10,83
1,00	Coef Maj.1,20 s/fournitures Hors BPU	1	20,00%	2,16
TOTAL H.T.				180,39
T.V.A. a 10,00%				18,03
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>198,42</u>

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2024

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN