Belledonne Dépannage
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ - DÉBOUCHAGE
secretariat@belledonne-depannage.fr | 04.76.48.48.55

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060076

N/REF : 22/05/2024 11H05 C:025951 I:32379
V/REF : 918069
V/Email reçu le Mercredi 22/05/2024 a 11H05

SOCIETE HABITATION DES ALPES
METRO EST OISANS GRESIVAUDAN
6 RUE SIMONE VEIL
38170 SEYSSINET PARISET

V/REF.IMM. 0583
IMMEUBLE : RES. DU PARC -0583
168, AVENUE JEAN JAURES
.
38320 EYBENS

Fontaine, le 10 Juin 2024

Référence Marché: Lot11-Plomberie Sud Isere
LOCALISATION : ALLEE 168 JEAN JAURES - GARAGE PORTE INDIVIDUELLE - S004 - STATIONNEMENT 103294
MR HADDOU 06.25.91.63.93
MOTIF : INTERVENTION POUR UNE RECHERCHE DE FUITE SUR LES TUYAUX D'EVACUATION DANS LE BOX
Donneur d'ordre : M. P. KROL (AB) + GET

==========

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 23/05/2024 A 10H45:
INTERVENTION DEPUIS LE GARAGE S004
L'EAU A COULE IL Y A 1 SEMAINES
DEGATS DES EAUX AU MEME MOMENT DANS LE LOGEMENT DU DESSUS
LEGERE TRACE DE COULURE AU NIVEAU DU BOUCHON PVC DN100
DEVISSAGE DU BOUCHON ET DEPOSE DU COLORANT ROUGE
RESSERRAGE DU BOUCHON
PREVOIR CONTROLE DE LA FLUORESCEINE

LE 31/05/24 A 14H30
INTERVENTION POUR CONTROLE FLUORESCINE
LOCATAIRE EN PLACE ABSENT

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 10/06/24 a 16H31 M. F. YADEL

TM LCOMPTER EMAIL en CC le 28/05/24 a 16H09 philippe_krol@pluralis-habi

TM LCOMPTER Email envoyé le 28/05/24 a 16H09 M. F. YADEL

POUVEZ-VOUS NOUS COMMUNIQUER LES COORDONNEES DES LOCATAIRES DU DESSUS POUR RECHERCHE DE FUITE

Belledonne Dépannage
PLOMBERIE - CHAUFFAGE - ÉLECTRICITÉ - DÉBOUCHAGE
secretariat@belledonne-depannage.fr | 04.76.48.48.55

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 4060076

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'acces aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons a déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PLS407-Ff Recherche de fuite <=2h00	1	167,40	167,40
1,25	PLS1000-Heure(s) Plombier	2	48,36	60,45

TOTAL H.T. 227,85

T.V.A. a 10,00% 22,78

TOTAL T.T.C. .....En EURO _____250,63

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2024
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN